

3次元出来形管理の例 (GNSSローバーによる段階確認状況)



指定する位置の計測を行い、計測データと
3次元設計データの値を比較する。

