

●香川県告示第407号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第6条第1項及び第8条第1項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

平成22年10月8日

香川県知事 浜 田 恵 造

土 砂 災 害 警 戒 区 域			
所 在 地	区 域 の 名 称	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	区域の表示
小豆郡土庄町上庄	北条_3 (I-821)	急傾斜地の崩壊	次の図のとおり

土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域			
所 在 地	区 域 の 名 称	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	区域の表示及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令（平成13年政令第84号）第4条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
小豆郡土庄町	戸形 (I-70)	急傾斜地の崩壊	次の図のとおり
"	小瀬_1 (I-186)	"	"
"	小瀬_2 (I-186)	"	"
"	小瀬_3 (I-186)	"	"
"	小瀬_4 (I-186)	"	"
"	千軒東 (I-187)	"	"
"	戸形 (2) _1 (II-567)	"	"
"	戸形 (2) _2 (II-567)	"	"
小豆郡土庄町湊崎	尼谷 (2) (I-65)	"	"
"	尼谷 (I-179)	"	"
"	落神 (I-180)	"	"
"	赤石_1 (I-563)	"	"
"	与九郎谷 (I-569)	"	"
"	坪ノ内 (I-822)	"	"
"	観音原 (I-823)	"	"
"	小入部 (II-1805)	"	"

小豆郡土庄町上庄	北条_1 (I-821)	”	”
”	北条_2 (I-821)	”	”
”	北条_3 (I-821)	”	”
”	東ヶ谷 (II-191)	”	”
”	丸江 (II-564)	”	”
”	空向 (II-1802)	”	”
小豆郡土庄町	菖蒲川 (15-35-I)	土石流	”
”	千軒川 (15-36-I)	”	”
”	千軒西川 (15-37-I)	”	”
”	戸形川 (15-38-I)	”	”
”	戸形東川 (15-39-I)	”	”
”	小瀬川 (15-40-I)	”	”
”	小瀬桂川 (15-42-I)	”	”
”	蛇谷川 (15-43-I-1)	”	”
”	重岩山川 (15-47-I)	”	”
”	西滝川 (15-13-II)	”	”
”	蛇谷西川 (15-14-II)	”	”
”	重岩山東川 (15-15-II)	”	”
小豆郡土庄町湊崎	赤穂屋川 (15-25-I)	”	”
”	皇踏西川 (15-53-I-2)	”	”
”	大開西川 (15-55-I)	”	”
”	大谷東川 (15-57-I)	”	”
”	中ノ谷川 (15-58-I-1)	”	”
”	中ノ谷川 (15-58-I-2)	”	”
”	大谷川 (15-59-I)	”	”
小豆郡土庄町上庄	空向川 (15-11-I-2)	”	”
”	上庄川 (15-17-I)	”	”
”	飛越川 (15-18-I)	”	”
”	東条川 (15-19-I)	”	”
”	中条川① (15-20-I)	”	”
”	北山川 (15-21-I)	”	”
”	上庄西川 (15-5-II-2)	”	”
”	住床川 (15-8-II)	”	”
”	二又川 (15-9-II)	”	”
”	高坪川 (15-10-II)	”	”

(「次の図のとおり」は、省略し、その関係図書を香川県土木部河川砂防課、香川県小豆総合事務所及び土庄町総務課に備え置いて縦覧に供する。)