

平成 29 年 10 月 27 日
土木部河川砂防課
環境森林部みどり整備課

観音寺市大野原町における土砂災害について

10月25日の報道提供資料「台風第21号による公共土木施設等の被害状況」の土砂災害のうち、観音寺市大野原町において発生した土砂災害について続報を提供します。

【 内 容 】

1 土砂災害の概要

- (1) 場 所 : 観音寺市大野原町有木おおのはらちょうありき（別添 位置図 参照）
二級河川前田川上流端付近の山腹
- (2) 土砂災害の状況：10月25日の被害調査により確認された土石流災害について、その後の上空からの調査により、県境付近の山頂部で地すべりと思われる変状が確認できました。（別添 写真 参照）
- (3) 人家等への影響：土砂が流出したが、既存の砂防施設等により捕捉できており下流の集落には到達していません。また、人的被害や家屋被害等は発生していません。

2 現在の対応状況


県では今後の降雨等を監視するとともに、早めに警戒避難体制をとるよう観音寺市に助言しています。

3 問い合わせ先

土木部河川砂防課 砂防・防災グループ
高橋・多田
TEL 087-832-3544
FAX 087-806-0216

環境森林部みどり整備課 森林土木グループ
高尾・松尾
TEL 087-832-3457
FAX 087-806-0225

位置図



香川県総合管内図（承認番号平 21 四使、第 24 号）

<山腹より流出した土砂の状況>



(四国電力株式会社より提供)

<山腹より流出した土砂の頭頂部>



(四国電力株式会社より提供)