

平成22年2月16日
消費者庁

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 11件
(うち石油ストーブ(開放式)3件、迅速継ぎ手(LPガス用)1件、
ガスこんろ(LPガス用)2件、ガスこんろ(都市ガス用)2件、
石油給湯機1件、石油給湯機付ふろがま1件、
屋外式ガスふろがま(都市ガス用)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 6件
(うち折りたたみ自転車1件、充電式懐中電灯用)1件、
電気ストーブ(ハロゲンヒーター)1件、電気洗濯機1件、電気洗濯乾燥機1件、
ドア1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 14件
(うち電動丸ノコ2件、充電式電動工具2件、発電機1件、電気ストーブ2件、
折りたたみベッド1件、布団乾燥機1件、歩行車1件、電気あんか1件、
デスクヒーター1件、除湿機1件、電気こんろ1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、
審議を予定している案件 0件
該当案件無し

※1. ～4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) 株式会社ユニ・ロッドが輸入した電気ストーブ（ハロゲンヒーター）

（管理番号A200900997）

① 事故事象及び再発防止策について

株式会社ユニ・ロッドが輸入した電気ストーブ（ハロゲンヒーター）で、電源線と強弱切換用ダイオードを接続する接続端子（ファストン端子）の接触不良により発熱・出火に至る事故が6件（いずれも人的被害なし。今回の事故を含む。）発生しています。

このため、輸入事業者である株式会社ユニ・ロッド及び当該製品の輸入代行を行った住友商事マシネックス関西株式会社（現 住友商事マシネックス株式会社）は、今後も同様の事故が発生するおそれがあることから、平成19年12月21日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について、製品回収（代金の返金）を実施しています。

② 対象機種等

機種・型式	輸入期間	対象(販売)台数
YH-6000(B)	平成14年7月～平成14年12月	24,270
YH-6001(W)	平成14年7月～平成14年12月	5,510
合計		29,780

改修対象台数 29,780台

改修率 7.4%（平成22年1月31日現在）

③ 消費者への注意喚起

上記リコール対象製品をお持ちの方で、まだ輸入事業者の行う製品回収（代金の返金）を受けておられない方は、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。

（株式会社ユニ・ロッドの問い合わせ先）

電話番号：0120-598-003

受付時間：9時～17時（平日のみ）

ホームページ：<http://www.uniroot.co.jp/wp/archives/28>

（本発表資料の問い合わせ先）
消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）
担当：中嶋、榎本
電話：03-3507-9204（直通）

（株式会社ユニ・ロッドが輸入した電気ストーブ（ハロゲンヒーター）に関する問い合わせ先）
経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室
担当：横田、吉津、山崎
電話：03-3501-1707（直通）

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A200900993	平成22年1月2日	平成22年2月10日	石油ストーブ(開放式)	SX-C26	株式会社コロナ	火災 軽傷2名	当該製品から出火する火災が発生し、2名が負傷し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品への給油時の状況も含め、現在、原因を調査中。	山形県	
A200900994	平成22年1月29日	平成22年2月10日	石油ストーブ(開放式)	SX-E350Y	株式会社コロナ	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品への給油時の状況も含め、現在、原因を調査中。	富山県	
A200900995	平成22年2月4日	平成22年2月10日	迅速継ぎ手(LPガス用)	G3SH-B	日東工器株式会社	火災	ガスこんろを使用中、当該製品とガス栓の間から出火し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県	
A200900996	平成22年2月1日	平成22年2月10日	ガスこんろ(LPガス用)	RTS-N605VGT-R	リンナイ株式会社	火災 軽傷2名	当該製品を使用中、火災が発生した。2名が負傷した。現在、原因を調査中。	青森県	
A200901010	平成22年2月3日	平成22年2月10日	ガスこんろ(都市ガス用)	RSK-N78W3GA4X	リンナイ株式会社	火災	当該製品を使用中、火災が発生した。現在、原因を調査中。	秋田県	
A200901013	平成21年12月20日	平成22年2月12日	石油給湯機	IB-3820E	株式会社長府製作所	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200901014	平成22年1月29日	平成22年2月12日	石油給湯機付ふろがま	KIBF-422DSA	株式会社長府製作所	火災	当該製品から出火し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	茨城県	製造から10年以上経過した製品。
A200901018	平成22年2月3日	平成22年2月12日	ガスこんろ(都市ガス用)	RTS-551G	リンナイ株式会社	火災 軽傷1名	当該製品のグリルを使用中、グリルの排気口から炎が上がり、1名が軽傷を負い、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	佐賀県	
A200901019	平成22年2月3日	平成22年2月12日	ガスこんろ(LPガス用)	KGS-4000GF	リンナイ株式会社	火災 重傷1名	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生し、1名が重傷を負った。現在、原因を調査中。	北海道	
A200901020	平成22年1月26日	平成22年2月12日	石油ストーブ(開放式)	RX-221	株式会社コロナ	火災 死亡1名 軽傷2名	火災が発生し、現場に当該製品があった。1名が死亡、2名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	富山県	
A200901021	平成22年2月8日	平成22年2月12日	屋外式ガスふろがま(都市ガス用)	GSY-133E	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を点火し、しばらくすると異臭がしたため確認すると、当該製品の排気部付近にあった可燃物が燃えていた。現在、原因を調査中。	東京都	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900530	平成21年9月2日	平成21年10月5日	折りたたみ自転車	avisports A-101	株式会社タイセイ (輸入事業者)	重傷1名	当該製品で走行中、ハンドルが外れ、転倒し、負傷した。 当該製品のホークステム下方で内径が徐々に狭くなっており、ハンドルステムを最も下げて固定した場合に、両者の接触面積が少ない状態になるものであった。 事故原因は、ハンドルステムを最も下げた場合においては、ハンドル固定用レバーで手締めするだけではハンドルステムを十分に固定するだけのトルクが得られなかったことから、走行中に段差を越えようとハンドルを持ち上げた際に、ハンドルステムの固定力が一気に緩み、ハンドルが抜けたものと考えられる。	千葉県	平成21年9月8日に消費者安全法の重大事故等として、平成21年10月9日に消費生活用製品安全法のガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できない事故として公表していたもの。
A200900984	平成22年1月14日	平成22年2月8日	充電電池(充電式懐中電灯用)	B14H(マックステルブランド)	株式会社ユニバーサル・イメージ(マックステルブランド) (輸入事業者)	火災	当該製品を充電していたところ、発煙し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	
A200900997	平成22年1月21日	平成22年2月10日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	YH-6000(B)	株式会社ユニ・ロット (輸入事業者)	火災	当該製品のスイッチを入れた後、しばらくして異音が生じ、当該製品から出火し、当該製品及び周辺が焼損した。 事故原因は、電源線と強弱切替用ダイオードを接続する接続端子(ファストン端子)の接触不良により発熱・発火に至ったものと考えられる。	奈良県	平成19年12月21日からリコール実施。
A200901006	平成22年2月4日	平成22年2月10日	電気洗濯機	ATW-085P	三洋電機株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品後部から発煙・出火し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	新潟県	製造から10年以上経過した製品。
A200901012	平成22年2月2日	平成22年2月12日	電気洗濯乾燥機	EWD-D80A (Electrolux by Toshibaブランド)	東芝ホームアプライアンス株式会社(Electrolux by Toshibaブランド)	火災	当該製品が発煙・焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	
A200901015	平成21年12月4日	平成22年2月12日	ドア	2SD-II	YKK AP株式会社	重傷1名	当該製品のポストに投函する際、ポストの奥まで手を入れて引き抜く際に、手を負傷した。 当該製品のポスト口にあるフタの端部には、加工時に生じたバリが残っていた。現在、原因を調査中。	宮城県	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900998	平成21年11月30日	平成22年2月10日	電動丸ノコ	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	A200900999、 A200901000及 びA200901001 と同一事故。
A200900999	平成21年11月30日	平成22年2月10日	電動丸ノコ	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	A200900998、 A200901000及 びA200901001 と同一事故。
A200901000	平成21年11月30日	平成22年2月10日	充電式電動工具	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	A200900998、 A200900999及 びA200901001 と同一事故。
A200901001	平成21年11月30日	平成22年2月10日	充電式電動工具	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	A200900998、 A200900999及 びA200901000 と同一事故。
A200901002	平成22年1月30日	平成22年2月10日	発電機	火災	当該製品が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	長野県	
A200901003	平成22年1月28日	平成22年2月10日	電気ストーブ	火災 死亡1名	火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	福島県	
A200901004	平成22年1月17日	平成22年2月10日	折りたたみベッド	重傷1名	ベッドがフラットな状態で、ベッドパットのゴムを外そうとしていたところ、手を負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	
A200901005	平成22年1月31日	平成22年2月10日	布団乾燥機	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	福井県	

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200901007	平成22年1月10日	平成22年2月10日	歩行車	重傷1名	当該製品を使用中、前輪フォーク根元のベアリングが壊れ転倒し、負傷した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A200901008	平成21年12月21日	平成22年2月10日	電気あんか	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、当該製品から出火し、1名が火傷を負った。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	
A200901009	平成22年2月2日	平成22年2月10日	デスクヒーター	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A200901011	平成22年1月30日	平成22年2月10日	除湿機	火災	当該製品の電源コードから出火する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A200901016	平成21年12月28日	平成22年2月12日	電気ストーブ	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	福島県	
A200901017	平成22年2月3日	平成22年2月12日	電気こんろ	火災	当該製品の上に置いていたカセットボンベが加熱され、破裂し、周辺が破損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

該当案件無し

折りたたみ自転車（管理理号：A200900530）



電気ストーブ（ハロゲンヒーター）（管理理号：A200900997）



電気洗濯乾燥機（管理理号：A200901012）



電気洗濯機（管理理号：A200901006）



ドア（管理理号：A200901015）

