

●香川県告示第87号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第6条第1項及び第8条第1項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

平成26年2月28日

香川県知事 浜 田 恵 造

| 土 砂 災 害 警 戒 区 域 |                |                     |         |
|-----------------|----------------|---------------------|---------|
| 所 在 地           | 区 域 の 名 称      | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 | 区域の表示   |
| 東かがわ市五名         | 西ヶ谷上川（7-53-II） | 土石流                 | 次の図のとおり |
| ”               | 蔵本川（7-76-I-1）  | ”                   | ”       |
| ”               | 蔵本川（7-76-I-2）  | ”                   | ”       |

| 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域 |                |                     |  |
|---------------------|----------------|---------------------|--|
| 所 在 地               | 区 域 の 名 称      | 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 | 区域の表示及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令（平成13年政令第84号）第4条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項 |
| 東かがわ市小海             | 小入谷川③（6-4-II）  | 土石流                 | 次の図のとおり  |
| ”                   | 小入谷川⑤（6-6-II）  | ”                   | ”  |
| ”                   | オオヨコエ川（6-9-II） | ”                   | ”  |
| 東かがわ市五名             | 蔵本川（7-76-I-1）  | ”                   | ”  |
| 東かがわ市入野山            | 正守川（7-34-I）    | ”                   | ”  |

（「次の図」は、省略し、その関係図書を香川県土木部河川砂防課、香川県長尾土木事務所及び東かがわ市事業部建設課に備え置いて縦覧に供する。）