

●香川県告示第90号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第1項及び第9条第1項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

平成27年3月20日

香川県知事 浜 田 恵 造

土 砂 災 害 警 戒 区 域			
所 在 地	区 域 の 名 称	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	区域の表示
さぬき市寒川町石田西	天王_1 (I-32)	急傾斜地の崩壊	次の図のとおり
〃	天王_2 (I-32)	〃	〃
〃	天王_3 (I-32)	〃	〃
〃	中所 (I-547)	〃	〃
〃	花ノ山 (1) _1 (II-301)	〃	〃
〃	花ノ山 (1) _2 (II-301)	〃	〃
〃	小倉 (4) (II-303)	〃	〃
〃	大末 (II-1080)	〃	〃
〃	花ノ山 (2) (II-1081)	〃	〃
〃	花ノ山 (3) (II-1082)	〃	〃
〃	小倉 (3) (II-1083)	〃	〃
〃	小倉 (2) (II-1084)	〃	〃
〃	小倉 (1) (II-1085)	〃	〃
〃	西山王 (2) (III-2931)	〃	〃
〃	花ノ山 (4) (III-2935)	〃	〃
さぬき市寒川町石田東	門入 (7) (II-302)	〃	〃
〃	藁神 (1) _1 (II-1072)	〃	〃
〃	藁神 (1) _2 (II-1072)	〃	〃
〃	門入 (4) _1 (II-1073)	〃	〃
〃	門入 (4) _2 (II-1073)	〃	〃
〃	門入 (5) _1 (II-1074)	〃	〃
〃	門入 (5) _2 (II-1074)	〃	〃
〃	御田神辺_1 (II-1079)	〃	〃
〃	御田神辺_2 (II-1079)	〃	〃
〃	藁神 (2) (III-2932)	〃	〃
〃	藁神 (3) _1 (III-2933)	〃	〃
〃	藁神 (3) _2 (III-2933)	〃	〃
さぬき市寒川町神前	中村地藏_1 (I-10)	〃	〃
〃	中村地藏_2 (I-10)	〃	〃
〃	奥寺東 (I-30)	〃	〃

〃	神前 (I-31)	〃	〃
〃	中村 (I-33)	〃	〃
〃	脇_1 (I-34)	〃	〃
〃	脇_2 (I-34)	〃	〃
〃	宮内 (II-1068)	〃	〃
〃	脇 (2) (II-1069)	〃	〃
〃	脇 (3) __1 (II-1070)	〃	〃
〃	脇 (3) __2 (II-1070)	〃	〃
〃	北野間 (II-1071)	〃	〃
〃	野神 (III-2929)	〃	〃
〃	西山王 (1) (III-2930)	〃	〃
さぬき市寒川町石田西	椿谷北川 (12-1-I)	土石流	〃
〃	椿谷下北川 (12-2-I)	〃	〃
〃	椿谷川 (12-3-I)	〃	〃
〃	椿谷南川 (12-4-I)	〃	〃
〃	西ノ谷北川 (12-5-I)	〃	〃
〃	西ノ谷川 (12-6-I)	〃	〃
〃	羽細谷川 (12-7-I)	〃	〃
〃	羽細谷南川 (12-8-I)	〃	〃
〃	三重の滝南川 (12-9-I)	〃	〃
〃	三重の滝川 (12-10-I)	〃	〃
〃	寒風上川 (12-11-I)	〃	〃
〃	寒風東川 (12-12-I)	〃	〃
〃	寒風西川 (12-13-I)	〃	〃
〃	寒風南川 (12-14-I)	〃	〃
〃	寒風川 (12-15-I)	〃	〃
〃	寒風北川 (12-16-I)	〃	〃
〃	花の山南上川 (12-17-I)	〃	〃
〃	花の山南下川 (12-18-I)	〃	〃
〃	羽細谷北川 (12-1-II)	〃	〃
〃	羽細谷下川 (12-2-II)	〃	〃
〃	羽細谷上川 (12-3-II)	〃	〃
〃	三重の滝北川 (12-4-II)	〃	〃
〃	三重の滝上川 (12-5-II)	〃	〃
〃	三重の滝中川 (12-6-II)	〃	〃
〃	三重の滝下川 (12-7-II)	〃	〃
〃	花の山北下川 (12-8-II)	〃	〃
〃	花の山北上川 (12-9-II)	〃	〃
〃	大末川 (12-10-II)	〃	〃
〃	大末南川 (12-11-II)	〃	〃

〃	婆師所上川 (12-12-II)	〃	〃
〃	婆師所下川 (12-13-II)	〃	〃
〃	大末北川 (12-14-II)	〃	〃
さぬき市寒川町石田東	宇津北川 (12-19-I)	〃	〃
〃	宇津川 (12-20-I)	〃	〃
〃	所谷下川 (12-21-I)	〃	〃
〃	切池上川 (12-22-I)	〃	〃
〃	切池下川 (12-23-I)	〃	〃
〃	明神川 (12-24-I)	〃	〃
〃	所谷川 (12-15-II)	〃	〃
〃	切池川 (12-16-II)	〃	〃
〃	切池北川 (12-17-II)	〃	〃
〃	所谷北川 (12-18-II)	〃	〃
さぬき市寒川町神前	石井谷川 (12-22-II)	〃	〃

土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域			
所 在 地	区 域 の 名 称	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	区域の表示及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成13年政令第84号)第4条の建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項
さぬき市寒川町石田西	天王_1 (I-32)	急傾斜地の崩壊	次の図のとおり
〃	天王_2 (I-32)	〃	〃
〃	天王_3 (I-32)	〃	〃
〃	中所 (I-547)	〃	〃
〃	花ノ山(1)_1 (II-301)	〃	〃
〃	花ノ山(1)_2 (II-301)	〃	〃
〃	小倉(4) (II-303)	〃	〃
〃	大末 (II-1080)	〃	〃
〃	花ノ山(2) (II-1081)	〃	〃
〃	花ノ山(3) (II-1082)	〃	〃
〃	小倉(3) (II-1083)	〃	〃
〃	小倉(2) (II-1084)	〃	〃
〃	小倉(1) (II-1085)	〃	〃

〃	西山王 (2) (Ⅲ-2931)	〃	〃
〃	花ノ山 (4) (Ⅲ-2935)	〃	〃
さぬき市寒川町石田東	門入 (7) (Ⅱ-302)	〃	〃
〃	蓑神 (1) __1 (Ⅱ-1072)	〃	〃
〃	蓑神 (1) __2 (Ⅱ-1072)	〃	〃
〃	門入 (4) __1 (Ⅱ-1073)	〃	〃
〃	門入 (4) __2 (Ⅱ-1073)	〃	〃
〃	門入 (5) __1 (Ⅱ-1074)	〃	〃
〃	門入 (5) __2 (Ⅱ-1074)	〃	〃
〃	御田神辺_1 (Ⅱ-1079)	〃	〃
〃	御田神辺_2 (Ⅱ-1079)	〃	〃
〃	蓑神 (2) (Ⅲ-2932)	〃	〃
〃	蓑神 (3) __1 (Ⅲ-2933)	〃	〃
〃	蓑神 (3) __2 (Ⅲ-2933)	〃	〃
さぬき市寒川町神前	中村地蔵_1 (Ⅰ-10)	〃	〃
〃	中村地蔵_2 (Ⅰ-10)	〃	〃
〃	奥寺東 (Ⅰ-30)	〃	〃
〃	神前 (Ⅰ-31)	〃	〃
〃	中村 (Ⅰ-33)	〃	〃
〃	脇_1 (Ⅰ-34)	〃	〃
〃	脇_2 (Ⅰ-34)	〃	〃
〃	宮内 (Ⅱ-1068)	〃	〃
〃	脇 (2) (Ⅱ-1069)	〃	〃
〃	脇 (3) __1 (Ⅱ-1070)	〃	〃
〃	脇 (3) __2 (Ⅱ-1070)	〃	〃
〃	北野間 (Ⅱ-1071)	〃	〃
〃	野神 (Ⅲ-2929)	〃	〃
〃	西山王 (1) (Ⅲ-2930)	〃	〃
さぬき市寒川町石田西	椿谷北川 (12-1-I)	土石流	〃
〃	椿谷下北川 (12-2-I)	〃	〃
〃	椿谷川 (12-3-I)	〃	〃
〃	椿谷南川 (12-4-I)	〃	〃
〃	西ノ谷川 (12-6-I)	〃	〃
〃	羽細谷川 (12-7-I)	〃	〃
〃	羽細谷南川 (12-8-I)	〃	〃
〃	三重の滝南川 (12-9-I)	〃	〃
〃	三重の滝川 (12-10-I)	〃	〃
〃	寒風上川 (12-11-I)	〃	〃
〃	寒風東川 (12-12-I)	〃	〃
〃	寒風西川 (12-13-I)	〃	〃

〃	寒風南川 (12-14-I)	〃	〃
〃	寒風北川 (12-16-I)	〃	〃
〃	花の山南上川 (12-17-I)	〃	〃
〃	花の山南下川 (12-18-I)	〃	〃
〃	羽細谷北川 (12-1-II)	〃	〃
〃	羽細谷下川 (12-2-II)	〃	〃
〃	羽細谷上川 (12-3-II)	〃	〃
〃	三重の滝北川 (12-4-II)	〃	〃
〃	三重の滝上川 (12-5-II)	〃	〃
〃	三重の滝中川 (12-6-II)	〃	〃
〃	三重の滝下川 (12-7-II)	〃	〃
〃	花の山北下川 (12-8-II)	〃	〃
〃	花の山北上川 (12-9-II)	〃	〃
〃	大末川 (12-10-II)	〃	〃
〃	大末南川 (12-11-II)	〃	〃
〃	婆師所上川 (12-12-II)	〃	〃
〃	大末北川 (12-14-II)	〃	〃
さぬき市寒川町石田東	宇津川 (12-20-I)	〃	〃
〃	切池上川 (12-22-I)	〃	〃
〃	切池下川 (12-23-I)	〃	〃
〃	明神川 (12-24-I)	〃	〃
〃	所谷川 (12-15-II)	〃	〃
〃	所谷北川 (12-18-II)	〃	〃

(「次の図」は、省略し、その関係図書を香川県土木部河川砂防課、香川県長尾土木事務所及びさぬき市建設経済部建設課に備え置いて縦覧に供する。)