

溶融スラグ二次製品品質審査制度 対応状況一覧(鉄筋製品)

平成28年7月26日現在

工場番号	会社名	所在地	工場名	工場住所	TEL (工場)	対応状況	落ちふた式U形側溝		上ふた式U形側溝		U形側溝	L形側溝	ベンチフ リウム	備考
						審査合格	本体	蓋	本体	蓋				
B2-1	㈱総合開発 (旧:開発コンクリート㈱)	観音寺市瀬戸町2丁目14-16	本社工場	観音寺市瀬戸町2丁目17-15	0875-25-5511	20.3.24	○	○					○	
						23.2.21	○	○			○		○	細骨材の産地変更
						28.3.4	○	○			○		○	細骨材の産地変更
B3-2	(株)カンケン	観音寺市坂本町5丁目1-25	山本第3工場	三豊市山本町辻3504-1	0875-63-2909	19.12.28					○			
						20.3.24						○	○	
B3-3			大野原工場	三豊市大野原町萩原2649	0875-54-5316	20.3.18	○	○						
						28.5.11					○	○	○	製品の追加
B5	(有)谷本コンクリート	高松市牟礼町大町447-3	本社工場	高松市牟礼町大町447-3	087-845-9551	20.4.25					○			
						20.6.3	○	○				○	○	
B6	多和コンクリート(株)	さぬき市造田野間田858-1	ブロック工場	さぬき市造田野間田858-1	0879-52-4567	23.1.25	○	○						
B7	中山工業(株)	高松市牟礼町大町124	本社工場	高松市牟礼町大町123-5	087-845-1231	20.3.27	○	○				○	○	
						23.7.27	○	○			○	○	○	材料の変更(C.S.混)
						26.8.11	○	○			○	○	○	細骨材の産地変更
						28.3.4	○	○			○	○	○	粗骨材の産地変更
B9-2	日本興業(株)	さぬき市志度4614-13	徳島工場	徳島県阿波市阿波町東条75	0883-35-3142	20.3.28	○	○				○	○	
						20.4.14					○			

※○印は「合格」を表示しています。
平成20年4月1日から有効利用開始

溶融スラグ二次製品品質審査制度 対応状況一覧(無筋製品等)

平成28年7月26日現在

工場番号	会社名	所在地	工場名	工場住所	TEL (工場)	対応状況 審査合格	平板	境界ブロック		積み ブロック	大形積みブロック						備考						
								歩車道	地先														
B1-1	(株)旭コンクリート工業	高松市東山崎町1121番地	池戸工場	木田郡三木町大字池戸1690-3	087-898-1650	16.10.19				○													
						18.3.24				○										細骨材の産地変更			
						18.3.29				○											置換率の変更 40%⇒20%		
						19.11.22				○												溶融スラグ粗粒率の変更 2.71⇒2.90	
						25.9.13				○												製品の追加	
						28.4.19				○				○									住所及び代表者氏名の変更
						28.7.26				○													セメント会社の変更
B2-1	株総合開発 (旧:開発コンクリート株)	高松市丸の内11番10号	本社工場	観音寺市瀬戸町2丁目17-15	0875-25-5511	16.12.27			○	○		ジャストン											
						17.7.29			○	○		ジャストン								細骨材の産地変更			
						19.12.12			○	○		ジャストン								溶融スラグ粗粒率の変更 2.71⇒2.90			
						20.5.14									しずか	ポラロック	ポラグラス						
						23.2.21			○	○		ジャストン	しずか	ポラロック	ポラグラス						細骨材の産地変更		
						25.3.27								○								製品の追加	
			28.3.4			○	○	○	ジャストン										細骨材の産地変更				
B2-2			丸亀工場	丸亀市飯野町東二1641	0877-22-7518	16.10.26				○													
						18.3.23				○										置換率の変更 60%⇒20%			
						19.12.12					○									溶融スラグ粗粒率の変更 2.71⇒2.90			
B3-2	(株)カンケン	観音寺市坂本町5丁目1-25	山本第3工場	三豊市山本町辻3504-1	0875-63-2909	16.11.18			○	○													
						17.8.12			○	○		トライグラス								細骨材の産地変更 製品の追加			
						19.12.28			○	○		トライグラス								溶融スラグ粗粒率の変更 2.71⇒2.90			
						24.11.7									サンエス	緑遊				審査工場の変更 山本工場⇒山本第3工場			
B3-3			大野原工場	観音寺市大野原町萩原寺上2649	0875-54-5316	16.11.18					SPブロック	ホライズン	パラレルフォーム										
						17.8.11						ホライズン	パラレルフォーム	ランドセルブロック						細骨材の産地変更 製品の追加			
						19.12.28						ホライズン	パラレルフォーム	ランドセルブロック						溶融スラグ粗粒率の変更 2.71⇒2.90			
						28.5.11			○	○								トライグラス	緑遊	製品の追加			
B5	(有)谷本コンクリート	高松市牟礼町大町447-3	本社工場	高松市牟礼町大町447-3	087-845-9551	16.12.13			○	○													
						20.4.25			○	○										溶融スラグ粗粒率の変更 2.71⇒2.90			

溶融スラグ二次製品品質審査制度 対応状況一覧(無筋製品等)

平成28年7月26日現在

工場番号	会社名	所在地	工場名	工場住所	TEL (工場)	対応状況 審査合格	境界ブロック		積み ブロック	大形積みブロック					備考			
							平板			歩車道	地先							
B6	多和コンクリート(株)	さぬき市造田野間田858-1	ブロック工場	さぬき市造田野間田858-1	0879-52-4567	16.12.3				○							細骨材の産地変更 置換率の変更30⇒15% ※JIS表示認定なし (20.1.22通知)溶融スラグ 粗粒率の変更2.71⇒2.90 新JIS表示認定20. 6.18 (JISA5371) 粗粒率2.90 ドリームブロック 製品の追加 製品の追加	
						18.4.10				○								
						—				×								
						20.6.24				○								
						22.10.4												
						23.6.23				○	○							
B7	中山工業(株)	高松市牟礼町大町124	本社工場	高松市牟礼町大町123-5	087-845-1231	16.11.26		○	○		II型ブロックI型							
						17.7.22		○	○									細骨材の産地変更
						17.8.12					II型ブロックI型							細骨材の産地変更
						19.11.7		○	○									溶融スラグ粗粒率の変更 2.71⇒2.90
						23.7.27		○	○									材料の変更(C,S,混)
						26.8.11		○										細骨材の産地変更
						26.11.11			○									細骨材の産地変更
						28.3.4		○	○									粗骨材の産地変更
B9-1	日本興業(株)	さぬき市志度4614-13	高松工場	木田郡三木町鹿庭乙610	087-899-0811	16.11.2					Eウオール	ヘアロック積みタイプ						
						20.4.14					Eウオール	ヘアロック積みタイプ					溶融スラグ粗粒率の変更 2.71⇒2.90	
						28.5.9					Eウオール						配合の変更	
B9-2			徳島工場	徳島県阿波市阿波町東条75	0883-35-3142	16.11.24		○	○		Eウオール							
						20.4.14		○	○		Eウオール						溶融スラグ粗粒率の変更 2.71⇒2.90	

※○印は「合格」を表示しています。

※大形積ブロックの欄：大形ブロックについては、製品毎に審査しているため、各工場での製品名を表示しています。

※平成19年10月以降は、溶融スラグの粗粒率は2.90で出荷しています。