

一般被害集計表

1 主な被害状況等

平成20年8月29日 17:00現在

	水防本部		人的被害				住家被害(棟)					非住家被害(棟)	
	設置	解散	死者	行方不明	負傷者		全壊	半壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水	公共施設	その他
					重傷	軽傷							
高松市	8月29日13時31分	8月29日15時5分									1		
丸亀市	月 日 時 分	月 日 時 分											
坂出市	月 日 時 分	月 日 時 分									3		
善通寺市	月 日 時 分	月 日 時 分											
観音寺市	月 日 時 分	月 日 時 分											
さぬき市	月 日 時 分	月 日 時 分											
東かがわ市	月 日 時 分	月 日 時 分											
三豊市	月 日 時 分	月 日 時 分											
土庄町	月 日 時 分	月 日 時 分											
小豆島町	月 日 時 分	月 日 時 分											
三木町	月 日 時 分	月 日 時 分											
直島町	月 日 時 分	月 日 時 分											
宇多津町	8月29日11時13分	8月29日17時0分									52		
綾川町	月 日 時 分	月 日 時 分											
琴平町	月 日 時 分	月 日 時 分											
多度津町	月 日 時 分	月 日 時 分											
まんのう町	月 日 時 分	月 日 時 分											
計	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0

2 特記事項

床下浸水：高松市庵治町 1棟、坂出市瀬居町 2棟、坂出市久米町 1棟、宇多津町 52棟