香川県道路異常通報システム通報一覧

令和6年1月　受付分

香川県への通報件数	県管理施設に関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	確認不可	その他
13	5	4	0	0	0	1	8

【対応状況について】
対応完了　・・・対応が完了しています。
対応予定　・・・対応予定です。
経過観察　・・・早急な対応の必要はなく経過観察としています。
対応検討中　・・・経過観察も含めて今後の対応を検討しています。
確認不可　・・・写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。
その他　・・・香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

・本システムでいただいた不具合に関する通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。
・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。（不具合に関する通報以外も含みます）

受信日	事務所	路線名	不具合の内容	場所	内容	対応状況	備考
R6.1.4	西讃土木事務所	財田上高瀬線	路面	三豊市高瀬町下勝間	区画線(矢印)の消滅	対応完了	
R.6.1.11	小豆総合事務所	土庄神懸線	側溝、その他	土庄町肥土山	緊急時に砂が固すぎる 除草して砂をほぐす	対応完了	
R6.1.17	中讃土木事務所	多度津丸亀線	側溝、その他	丸亀市津森町	ゴミ放置	対応完了	
R6.1.17	西讃土木事務所		側溝、その他	観音寺市有明町1丁目	不明	確認不可	詳細不明
R6.1.21	高松土木事務所	中徳三谷高松線	側溝、その他	高松市木太町	動物死骸処理	対応完了	