

# 報道提供資料

<問い合わせ先>

各項目内に記載 (ダイヤル)

台風11号による被害状況等について【最終報】(追加)

平成27年7月23日(木) 10時00分現在

## ○被害状況

### 1 一般被害 (p2 参照)

人的被害 軽傷者5名

住家被害 住家一部破損 12棟、床上浸水2棟、床下浸水3棟

危機管理課:小林 832-3181 (内 2484)

### 2 公共土木施設

#### (1) 公共土木施設被害 (p3~p14 参照)

〈県〉 河川・砂防 33箇所 約 214百万円

道路 13箇所 約 2,584百万円

海岸・港湾 9箇所 約 53百万円

公園 2箇所 約 3百万円

県計 57箇所 約 2,854百万円

〈市町〉 河川 4箇所 約 34百万円

道路 25箇所 約 97百万円

海岸・港湾 3箇所 約 12百万円

公園 6箇所 約 1百万円

市町計 38箇所 約 144百万円

〈県・市町 合計〉 95箇所 約 2,998百万円

#### 【河川・砂防施設】

河川砂防課 担当:新池谷 832-3544 (内 4220)

#### 【道路施設】

道路課 担当:生田 832-3525 (内 4174)

#### 【海岸・港湾施設】

港湾課 担当:松岡 832-3553 (内 4256)

#### 【公園施設】

都市計画課 担当:鴨居 832-3558 (内 4269)

#### (2) 県道の通行規制 (p15 参照)

8路線8区間で通行規制継続中

道路課 担当:生田 832-3525 (内 4174)

### 3 農林水産業被害 (p16 参照)

農林水産物被害 約 322 百万円

農林水産施設等被害 約 454 百万円

被害総額 約 776 百万円

農政課 担当:小嶋 832-3392 (内 3714)

### 4 その他の被害等

#### (1) 教育委員会関係 (p17 参照)

教育委員会総務課 担当:川西 832-3734 (内 5203)

一般被害集計表

様式13  
平成27年7月22日16時00分現在

1 主な被害状況等

	水防本部		災害対策本部		人的被害(人)				住家被害(棟)					非住家被害(棟)	
	設置	解散	設置	解散	死者	行方不明	負傷者		全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	公共建物	その他
							重傷	軽傷							
高松市	7月16日13:00	7月17日15:07						3			1				1
丸亀市	7月16日13:00	7月17日12:00													
坂出市	7月16日13:00	7月17日10:15													2
善通寺市	7月16日13:00	7月17日11:00													
観音寺市	7月16日13:00	7月17日10:15					1			11					28
さぬき市	7月16日13:00	7月17日15:08					1				1				3
東かがわ市	7月16日13:00	7月17日10:15											1		
三豊市	7月16日13:00	7月17日15:07									1		1		
土庄町	7月16日13:00	7月17日15:07													
小豆島町	7月16日13:00	7月17日15:07													
三木町	7月16日13:00	7月17日15:07													
直島町	7月16日13:00	7月17日15:12													
宇多津町	7月16日13:00	7月17日8:10													
綾川町	7月16日13:00	7月17日15:07													
琴平町	7月16日13:00	7月17日15:35											1		
多度津町	7月16日13:00	7月17日8:00													
まんのう町	7月16日13:00	7月17日15:07													1
計								5			12	2	3	1	34

2 特記事項

【避難情報】

別添「平成27年台風第11号による大雨・暴風・波浪・高潮に伴う避難情報」のとおり

【人的被害】

高松市木太町で70代女性が歩行中、風にあおられ転倒  
 観音寺市瀬戸町で74歳男性が自宅屋根瓦の確認時に眉上を切り、医療機関へ救急搬送されたが軽傷  
 さぬき市津田町鶴羽で70歳男性が台風による雨漏り修理中に転落し、医療機関へ救急搬送された  
 高松市桜町で10代女性が強風により窓が閉まり、指を挟んで救急搬送された(骨折の疑い)  
 高松市鶴屋町で80代女性が自宅前で風にあおられ転倒、医療機関へ救急搬送された

【住家被害】

さぬき市津田町鶴羽で住家1棟が床上浸水  
 東かがわ市馬宿で住家1棟が床下浸水  
 琴平町で住家1棟が床下浸水  
 高松市香川町東谷でがけ崩れのため住家1棟が一部破損  
 三豊市詫間町箱で住家1棟が床上浸水、住家1棟が床下浸水  
 観音寺市(旧観音寺市)で住宅10棟が一部損壊、観音寺市豊浜町で住宅1棟が一部損壊

【非住家被害】

さぬき市鴨庄で納屋が一部損壊  
 さぬき市志度で倉庫が一部損壊  
 まんのう町 炭所西で強風により倉庫の屋根が飛散  
 坂出市築港町で強風により車庫が損壊  
 坂出市元町で強風により空き店舗が損壊  
 高松市福岡町の高松競輪場で強風により倉庫の屋根が飛散  
 さぬき市小田で強風により納屋が損壊  
 観音寺市(旧観音寺市)で非住家建物25棟が損壊、観音寺市大野原町で非住家建物2棟が損壊、観音寺市豊浜町で非住家建物1棟が損壊

【その他】

被害額一覽（台風第11号）

（単位：千円）

	県管理施設		市町管理施設		合計	
	件数	被害額	件数	被害額	件数	被害額
河川	31	211,950	4	34,300	35	246,250
砂防	2	2,200	0	0	2	2,200
道路	13	2,583,400	25	96,300	38	2,679,700
公園	2	3,300	6	1,412	8	4,712
海岸	4	8,000	1	4,000	5	12,000
港湾	5	45,200	2	8,000	7	53,200
合計	57	2,854,050	38	144,012	95	2,998,062

第三表

平成 27年 災害箇所別被害報告書 土木・市町名 : 長尾土木事務所										
番号	工種	河川名 路線名	位置			被害額 (千円)	復旧工法	概要	破堤、重大な決壊、交通不能	応急の必要の有無
			郡市	町	字					
1	河川	二級河川 南谷川	東かがわ市		小海	2,000	ブロック積	(右岸)L=13m ブロック積み SL=4m、A=52m <sup>2</sup>		無
2	河川	二級河川 与田川	東かがわ市		水主	25,000	ブロック積	(右岸)L=65m ブロック積み SL=5.0m、A=325m <sup>2</sup>		無
3	河川	二級河川 与田川	東かがわ市		水主	10,000	ブロック積	(右岸)L=30m ブロック積み SL=5.0m、A=150m <sup>2</sup>		無
4	河川	二級河川 与田川	東かがわ市		水主	15,000	ブロック積	(右岸) L=40m ブロック積み SL=5.0m、A=200m <sup>2</sup>		無
5	河川	二級河川 北川	東かがわ市		町田	2,000	ブロック積	(右岸) L=5m ブロック積み SL=5.0m、A=25m <sup>2</sup>		無
6	河川	二級河川 鴨部川	さぬき市		前山	2,500	根継工	(左岸)L=12m根継工 (右岸)L=11m根継工		無
7	河川	二級河川 桜谷川	さぬき市		前山	3,000	ブロック積	(右岸)L=20m ブロック積 SL=3.0m A=60m <sup>2</sup>		無
8	河川	二級河川 爛川	さぬき市		大川町 南川	2,000	ブロック積 根固め工	(右岸)L=5m ブロック積 SL=4.0m A=20m <sup>2</sup> 根固ブロックN=12個		無
9	河川	二級河川 新川	木田郡	三木町	鹿庭	20,000	根継工	(右岸)L=120m 根継工		無
10	河川	二級河川 吉田川	木田郡	三木町	氷上	4,000	ブロック積	(右岸)L=10.0m ブロック積 SL=4.5m A=45m <sup>2</sup>		無
11	河川	二級河川 吉田川	木田郡	三木町	小蓑	7,000	ブロック積	(右岸)L=15.0m ブロック積 SL=5.0m A=75m <sup>2</sup>		無
12	河川	二級河川 古川	木田郡	三木町	下高岡	8,000	ブロック積	(左岸)L=30.0m ブロック積 SL=3.0m、A=90m <sup>2</sup>		無
13	河川	二級河川 香東川	木田郡	三木町	奥山	25,000	ブロック積	(左右岸)L=100m ブロック積 SL=3.0m A=300m <sup>2</sup>		無
14	道路	多和三木線	木田郡	三木町	鹿庭	5,000	ブロック積	ブロック積(谷) L=10m、SL=5.4m A=54m <sup>2</sup>	通行不能	有
15	道路	田面富田西 線	さぬき市	大川町 田面	八幡	10,000	補強土工	補強土 L=15m 盛土 V=200m <sup>3</sup>		無
16	港湾	三本松港	東かがわ市		三本松	6,000	上部工Co 打設	上部工L=5m		無
計	河川	13件				125,500				
計	道路	2件				15,000				
計	港湾	1件				6,000				
合計		16件				146,500				

第三表

平成 27年 災害箇所別被害報告書									土木・市町名 : 高松土木事務所	
番号	工種	河川名 路線名	位置			被害額 (千円)	復旧工法	概要	破堤、重大な決壊、交通不能	応急の必要の有無
			郡市	町	字					
1	河川	春日川	高松	西植田		15,500	ブロック積 根継コンクリート	右岸L=70m ブロック積 L=50m SL=5.0m A=250m <sup>2</sup> 、根継コンクリート L=20m V=31m <sup>3</sup>		有
2	砂防	森窪(3)地区	高松市	香川町	東谷	1,200	ブロック積	L=10m SL=5.0m A=50m <sup>2</sup>		有
3	河川	本津川支流 古川	高松市	香南町	吉光	2,500	ブロック積	右岸L=15m、 SL=3.5m、A=55m <sup>2</sup>		無
4	河川	北井谷川	高松市	菅沢町		700	ブロック積み	右岸L=5m SL=3m A=15m <sup>2</sup>		無
5	道路	中徳三谷高 松線	高松	香川町	東谷	350	盛土	L=8m、 SL=3.8m(H=2.5m)	通行不能	有
6	道路	粉所西中徳 線	高松	塩江	安原下	750	盛土	L=26m、 SL=3.6m(H=2.4m)	片側交互	有
7	道路	塩江屋島西線	高松	塩江	安原上	300	盛土	L=7m、 SL=4.5m(H=3m)	片側交互	有
8	海岸	女木東海岸	高松市	女木町	牛カケ	1,000	エプロン舗装	A=15m <sup>2</sup> 捨石工 V=10m <sup>3</sup>		有
9	海岸	女木東海岸	高松市	女木町	牛カケ	1,000	BOXカルバート	L=5m 捨石工 V=30m <sup>3</sup>		無
10	海岸	芝山海岸	高松市	香西北町		3,000	階段護岸工	L=150m		有
11	海岸	平賀海岸	高松市	香西北町		3,000	階段護岸工	L=150m		有
12	港湾	臨港道路 弦打2号線	高松市	郷東町		500	舗装打換工	L=10m		有
13	港湾	牟礼港 役戸1号防波堤	高松市	牟礼町		14,000	被覆・根固工	L=100m		無
14	港湾	牟礼港 川東防波堤	高松市	牟礼町		24,200	被覆・根固工	L=110m		無
15	港湾	玉藻地区護岸～ 玉藻地区-6m岸壁	高松市	サンポート		500	舗装打換工	A=50m <sup>2</sup>		無
16	公園	香東川公園	高松市	鶴市		1,300	不陸整正	表土流出A=3300m <sup>2</sup>		無
17	公園	香川中央広 域公園	高松市	香南町	由佐	2,000	土のう	法面崩壊 L=15m、SL=5m		無
18										
計	河川	3件				18,700				
計	砂防	1件				1,200				
計	道路	3件				1,400				
計	海岸	4件				8,000				
計	港湾	4件				39,200				
計	公園	2件				3,300				
合計		17件				71,800				

第三表

平成 27年 災害箇所別被害報告書 (土木・市町名 : 小豆総合事務所)										
番号	工種	河川名 路線名	位置			被害額 (千円)	復旧工法	概要	破堤、重大な決壊、交通不能	応急の必要の有無
			郡市	町	字					
1	道路	橋大角坂手 港線	小豆	小豆島	橋	1,500	法枠	L=4.0m SL=10 m A=40m2		無
2	道路	屋形崎小江 渕崎線	小豆	土庄	小江	6,000	平張ブロック ブロック積	L=15m SL=5m A=75m2 L=15m SL=5m A=75m2		無
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
計	道路	2件				7,500				
合計		2件				7,500				

第三表

平成 27年 災害箇所別被害報告書										土木・市町名 : 中讃土木事務所	
番号	工種	河川名 路線名	位置			被害額 (千円)	復旧工法	概要	破堤、重大な決壊、交通不能	応急の必要の有無	
			郡市	町	字						
1	河川	綾川	坂出	林田		2,000	階段工	右岸L=8.5m、H=1.2m		無	
2	河川	綾川	綾歌	綾川	北	3,300	環境保全型ブロック積	右岸L=15m、SL=4.0m、A=60m <sup>2</sup>		無	
3	河川	綾川	綾歌	綾川	北	7,500	(多段並列タイプ)	右岸L=120m、H=1.2m、A=144m <sup>2</sup>		無	
4	河川	富川	綾歌	綾川	千疋	1,100	環境保全型ブロック積	右岸L=8.5m、SL=4.0m、SL=2.0m、A=20m <sup>2</sup>		無	
5	河川	開川	綾歌	綾川	西分	2,200	環境保全型ブロック積	右岸L=15.0m、SL=2.5m、A=38m <sup>2</sup>		無	
6	河川	竹本川	綾歌	綾川	粉所	5,300	平型ブロック製作・据付	左右岸L=100m、左岸L=50m、右岸L=50m、ブロック製作・据付N=100個		無	
7	河川	大東川	丸亀	飯山	東小川	850	環境保全型ブロック積	左岸L=2m、SL=4.0m、A=8m <sup>2</sup>		無	
8	河川	大東川	丸亀	飯山	東小川	3,000	環境保全型ブロック積	左岸L=14m、SL=3.5m、A=49m <sup>2</sup>		無	
9	河川	土器川	仲多度	まんのう	中通	3,600	環境保全型ブロック積	右岸L=19m、SL=3.0m、A=57m <sup>3</sup>		無	
10	河川	弘田川	善通寺	仙遊		24,900	環境保全型ブロック積	右岸L=150m、SL=4.0m、A=600m <sup>2</sup>		無	
11	砂防	西桜地区	仲多度	まんのう	中通	1,000	崩土撤去	V=20m <sup>3</sup>		無	
12	道路	高松王越坂出線	坂出市	王越町	乃生	15,000	張出床版	路肩崩壊復旧延長L=84.0m		有	
13	道路	善通寺綾歌線(中方橋)	丸亀市	飯山町	東小川	2,500,000	橋梁復旧	河床洗掘による橋脚破損 橋長L=316m	交通不能	有	
14	道路	大久保田の上線	仲多度	多度津	高見	35,000	被覆石 現場打擁壁 平張ブロック	L=100m SL=5m L=37m h=4m L=39m SL=3m	交通不能	無	
計	河川	10件				53,750					
計	砂防	1件				1,000					
計	道路	3件				2,550,000					
合計		14件				2,604,750					





第三表

平成 27年 災害箇所別被害報告書										(土木・市町名 : 高松市)	
番号	工種	河川名 路線名	位置			被害額 (千円)	復旧工法	概要	破堤、重大な決 壊、交通不能	応急の必 要の有無	
			郡市	町	字						
1	道路	宮東篠尾線	高松市	庵治町		1,500		路肩崩壊	交通不能		
2	道路	菅沢中央線	高松市	菅沢町		1,800		路肩崩壊	交通不能		
3	道路	関橋谷線	高松市	塩江町		1,000		路肩崩壊			
4	道路	骨川線	高松市	塩江町		2,600		路肩崩壊			
5	道路	高畑安田線	高松市	塩江町		800		路肩崩壊			
6	道路	生山3号線	高松市	塩江町		400		路肩崩壊			
7	道路	土佐線	高松市	塩江町		1,800		路肩崩壊			
8	道路	北山八幡線	高松市	三谷町		1,000		路肩崩壊			
9	道路	勅使檀紙線	高松市	檀紙町外2町		5,000		洗掘			
10	道路	前田東町2号線	高松市	前田西町		1,500		路肩崩壊			
11	公園	松島北公園	高松	松島町 二丁目		48	撤去	高木倒木 1本		無	
12	公園	中央公園	高松	番町一 丁目		118	撤去	高木倒木 1本 生垣転倒 10m		無	
13	公園	明見公園	高松	鶴市		95	撤去	高木倒木 1本		無	
14	公園	牟礼中央公 園	高松	牟礼 原		356	撤去	高木倒木 1本		無	
15	公園	峰山公園	高松	峰山		768	撤去	高木倒木 12本		無	
16	公園	相引川緑地	高松	屋島中		27	撤去	高木倒木 1本		無	
計	道路	10件				17,400					
計	公園	6件				1,412					
合計		16件				18,812					







第三表

平成27年 災害箇所別被害報告書 (土木・市町名 : まんのう町)										
番号	工種	河川名 路線名	位置			被害額 (千円)	復旧工法	概要	破堤、重大な決壊、交通不能	応急の必要の有無
			郡市	町	字					
1	河川	大井手川	仲多度	まんのう	炭所東	13,000	ブロック積	ブロック積 右岸L=66m SL=3m A=198㎡		無
2	河川	本谷川	仲多度	まんのう	佐文	14,000	ブロック積	ブロック積 1号箇所 L=58m SL=3m A=174㎡ ブロック積 2号箇所 L=11m SL=3m A=33㎡ ブロック積 3号箇所 L=12m SL=3m A=36㎡		無
3	道路	町道 宮田 北条池線	仲多度	まんのう	宮田	4,400	ブロック積	ブロック積(谷側)L=8m SL=6.0m A=48㎡	交通不能	無
4	道路	町道 大川山線	仲多度	まんのう	中通	13,000	ブロック積	ブロック積(谷側) L=32m SL=6m A=192㎡		無
5	道路	町道 中通川東線	仲多度	まんのう	川東	8,500	ブロック積	ブロック積(谷側) L=21m SL=6m A=126㎡		無
6	道路	町道 中熊線	仲多度	まんのう	川東	23,000	ブロック積	ブロック積(谷側) 1号箇所 L=20m SL=8 A=160㎡ 2号箇所 L=24m SL=8 A=192㎡		無
計	河川	2件				27,000				
計	道路	4件				48,900				
合計		6件				75,900				



農林水産物・施設等被害総括表

平成27年7月23日9時現在

※被害内容の詳細につきましては、直接下記担当課へ照会願います。

区分		被害面積等 (ha,棟,箇所数等)	推定被害金額 (百万円)	品目・被害状況等	担当課		
農業関係	農産物	水 稲	1ha	0.5	早期栽培の「コシヒカリ」の一部で全倒伏等	◆農業生産流通課 ・野菜・花きグループ 古市 TEL832-3419 内線3776  但し、家畜・畜産関係施設は、 ◆畜産課 ・生産流通グループ 沢野 TEL832-3427 内線3812 ・総務経営グループ 藤井 TEL832-3430 内線3817	
		小 麦					
		はだか麦					
		野 菜	70ha	136	きゅうり、ネギ、オクラ、ナス等の落果、枝折れ、果実の擦れ		
		果 樹	375ha	167	もも、なし、ブドウ、ミカン等の落果、枝折れ、果実の擦れ、オリーブの倒木		
		花 き	3ha	6	小ギク、ケイトウ等の倒伏		
		特用作物	7ha	5	葉たばこ、油用ヒマワリ等の葉擦れ、倒伏		
		飼料作物	41ha	6	トウモロコシ等の倒伏		
		小計	496ha	320			
		家 畜	3000羽	2	鶏舎半壊のため		
	計 <①>		322				
	園芸畜産施設	園芸関係施設	575カ所	124	イチゴ、アスパラガス等のハウス損壊、ビニール破損	◆土地改良課 ・農業基盤整備グループ 木村 TEL832-3439 内線3852 携帯電話 09057121824	
		畜産関係施設	11カ所	6	鶏舎の倒壊等		
	計 <②>	586カ所	130				
	農地・農業用施設	農 地	33カ所	40.9	法面の崩落	但し、農業集落排水施設は、 ◆農村整備課 ・農村基盤グループ 山下 TEL832-3448 内線3880	
農業用施設		ため池					
		農 道	8カ所	17.4	路肩の崩落		
		水路	4カ所	9.3	水路壁の崩落		
		その他	2カ所	65	海岸護岸の倒壊		
計 <③>	47カ所	133					
農業集落排水施設<④>	0カ所	0					
農業関係合計		585					
林業関係	林産物 <⑤>				◆環境森林部みどり整備課 ・森林土木グループ 090-4783-4858 静 090-1008-9080 松尾 TEL832-3445 内線2890		
	林地・林業施設	林 地	1カ所	8		山腹崩壊	
		林業施設	林 道	5カ所		25.7	路肩崩壊、法面崩壊
			治 山				
			その他				
小計 <⑥>	6カ所	34					
林業関係合計		34					
水産関係	水産物 <⑦>				◆水産課 ・漁港・漁場整備グループ 向井 TEL832-3470 内線3941 ・漁業振興・流通グループ		
	水産施設	公共	漁 港	20カ所		138	浮棧橋損傷、防波堤・護岸一部破損等
			その他				
		小計	20カ所	138			
	水産関係施設(公共以外)	44カ所	19	浮標灯・カキ筏・漁具倉庫・加工場・加工機器・漁船等破損			
	水産施設計<⑧>	64カ所	157				
水産関係合計		157					
農林水産業被害総合計			776				

農林水産物被害合計                    ha                    322 百万円      ①+⑤+⑦  
 農林水産施設等被害合計            カ所                    454 百万円      ②+③+④+⑥+⑧

# 台風11号による被害状況（教育委員会関係）

7月23日（木）10時現在

## 1 県教育委員会関係

### (1) 県立学校

- ①丸亀武道館において、弓道場板壁（2m×3）破損
- ②西部養護学校において、プール日よけ屋根（布張2m×1m）の破損
- ③坂出工業高校において、正門横のヒマラヤ杉の倒木

### (2) 教育機関等

- ①香川県総合運動公園において、屋根破損2箇所、倒木2本あり。
- ②丸亀競技場において、屋根破損1箇所、外壁破損1箇所あり。
- ③県立図書館において、立木1本（約10m）が根元から倒壊

## 2 文化財関係

### ①重要文化財「披雲閣（旧松平家高松別邸）」（高松市玉藻町）

- ・玉藻公園内の披雲閣本館の蘇鉄の間の屋根瓦3ヶ所が剥がれ落ちた  
⇒ 修理積り依頼予定。結果を見て今後の対応を検討予定。

### ②重要文化財「小比賀家住宅」（高松市御厩町）

- ・土蔵屋根の丸瓦が飛散瓦によって割損
- ・附の土塀および北門の屋根瓦の飛散、割損  
※高松市が17日昼過ぎに資料提供  
⇒ 対応検討中

### ③県指定名勝「小比賀家築山庭園」（高松市御厩町）

- ・庭園内の松の木1本が倒木（土塀の屋根瓦を損壊）  
⇒ 台風の影響がなくなった後、植木屋に依頼し、撤去予定。土塀の修理については未定。

### ④重要文化財「丸亀城天守」（丸亀市一番丁）

- ・一階南東屋根、下棟の雁振瓦が2枚落下
- ・一層北東隅の漆喰が幅約30cm×高さ約50cmの範囲で剥落  
※丸亀市が17日午後に資料提供  
⇒ 状況の確認のみ

### ⑤県指定史跡「沙弥ナカダ浜遺跡」（坂出市沙弥島）

- ・幅約30mの砂浜が、全体に奥行約5m（一部は約8m）ほどが深80cmほどえぐられた
- ・これにより、設置した土留め柵が全壊  
⇒ 状況の確認のみ

### ⑥重要文化財「旧金毘羅大芝居」（琴平町）

- ・正面にある木戸3ヶ所の障子紙が強風と雨の為、剥がれる。  
⇒ 障子用の糊で応急措置的に貼る。業者に張り替え依頼する予定。

### ⑦県指定有形文化財「旧黒瀬家丸亀藩御用蔵」（高松市屋島中町）

- ・屋根の瓦1枚がずれる  
⇒ 修理予定

### ⑧重要有形民俗文化財「讃岐及び周辺地域の醤油醸造用具と醤油蔵・麴室」（高松市屋島中町）

- ・醤油蔵の屋根の棟瓦2枚程度が飛散  
⇒ 対応検討中