

報道提供資料

<問い合わせ先>

各項目内に記載(ダイヤル及び県庁内線)

6月22日から23日の大雨による被害状況【最終報】

平成28年6月24日(金)12時現在

下線部が前回からの変更点です。

○雨量状況

累計雨量 : 本島 99mm、直島 91mm、高尻 107mm

最大時間雨量 : 本島(丸亀市) 25mm(23日3時~4時)

津田川橋(さぬき市) 25mm(23日4時~5時)

○被害状況【6月24日(金)12:00現在】

1 一般被害(p3参照)

人的被害 被害なし

住家被害 床下浸水60棟

危機管理課

担当 小林 内 2484

087-832-3181

2 公共土木施設被害(p4~p7参照) : 変更なし

<県> 道路5箇所 約8.3百万円

<市町> 道路1箇所 約0.1百万円

県・市町 合計6箇所 約8.4百万円

河川砂防課

担当 大貝 内 4219

087-832-3543

県道の通行規制(p8参照)

3路線で現在通行規制継続中

道路課

担当 湯浅 内 4187

087-832-3525

3 農林水産業被害(p9参照)

農林水産物被害 被害なし

農林水産施設等被害 約9.0百万円

農政課

担当 清田 内 3713

087-832-3392

4 ため池被害

住吉池(高松市女木町)の堤体法面が崩落。

土地改良課

担当 木村 内 3852

087-832-3439

<ため池の諸元>

(1)貯水量 27.3千m³

(2)堤高 10.1m

(3)堤長 56.0m

<被災の状況>

- ・ 降雨により、池の水位が急激に上昇したため、パイピングにより水が流れ出すとともに、堤体の法面（水面側）が L = 6 mにわたり崩落した。

<対応の状況>

- ・ ため池の水位を下げる排水作業及び堤体掘削を現在実施中。

5 その他

がけ崩れ 1 箇所（さぬき市志度）

| |
|---------------------------------------|
| 河川砂防課 担当 大貝 内 4219 087-832-3543 |
|---------------------------------------|

一般被害集計表

様式13
平成28年6月24日12時00分 現在

1 主な被害状況等

| | 水防本部 | | 災害対策本部 | | 人的被害(人) | | | 住家被害(棟) | | | | | 非住家被害(棟) | | |
|-------|-----------|------------|--------|----|---------|------|-----|---------|----|----|------|------|----------|------|-----|
| | 設置 | 解散 | 設置 | 解散 | 死者 | 行方不明 | 負傷者 | | 全壊 | 半壊 | 一部破損 | 床上浸水 | 床下浸水 | 公共建物 | その他 |
| | | | | | | | 重傷 | 軽傷 | | | | | | | |
| 高松市 | 6月23日5:41 | 6月23日19:16 | | | | | | | | | | | 60 | | |
| 丸亀市 | 6月23日3:26 | 6月23日8:24 | | | | | | | | | | | | | |
| 坂出市 | 6月23日5:41 | 6月23日8:24 | | | | | | | | | | | | | |
| 普通寺市 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 観音寺市 | 6月23日4:00 | 6月23日5:41 | | | | | | | | | | | | | |
| さぬき市 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東かがわ市 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三豊市 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土庄町 | 6月23日3:26 | 6月23日8:30 | | | | | | | | | | | | | |
| 小豆島町 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三木町 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直島町 | 6月23日3:26 | 6月23日8:24 | | | | | | | | | | | | | |
| 宇多津町 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 綾川町 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 琴平町 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多度津町 | 6月23日3:26 | 6月23日8:25 | | | | | | | | | | | | | |
| まんのう町 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | |

2 特記事項

[避難情報]

8:10 高松市が女木町東浦地区72世帯111名に避難勧告 ⇒ 19:04 避難勧告解除
福祉施設等への避難 要援護者等3人(男性2人、女性1人)が福祉避難施設等2カ所へ避難

[住家被害]

高松市女木町東浦地区で住家床下浸水60棟

被害額一覧 (H28. 6. 22～6. 23豪雨)

(単位：千円)

| | 県管理施設 | | 市町管理施設 | | 合計 | |
|----|-------|-------|--------|-----|----|-------|
| | 件数 | 被害額 | 件数 | 被害額 | 件数 | 被害額 |
| 河川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砂防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道路 | 5 | 8,300 | 1 | 100 | 6 | 8,400 |
| 公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 8,300 | 1 | 100 | 6 | 8,400 |

第三表

| 平成 28年 災害箇所別被害報告書 (土木・市町名 : 小豆総合事務所) | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|--------------|-----|------|-----------|-------------|--------|--------------------------------|---------------|----------|
| 番号 | 工種 | 河川名 路線名 | 位置 | | | 被害額 (千円) | 復旧工法 | 概要 | 破堤、重大な決壊、交通不能 | 応急の必要の有無 |
| | | | 郡市 | 町 | 字 | | | | | |
| 1 | 道路 | 県道 神の浦吉野線 | 小豆郡 | 小豆島町 | 神浦 字富士 | 300 | (土砂撤去) | L=約20m、 V=約70m ³ | 交通不能 | 有 |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 計 | 道路 | 1件 | | | | 300 | | | | |
| 合計 | | | | | | 300 | | | | |

第三表

| 平成 28年 災害箇所別被害報告書 | | | | | | | | | | (土木・市町名 : 小豆島町) | |
|-------------------|----|-------------|-----|------|----|-------------|--------|--------------------------------|---------------|-----------------|--|
| 番号 | 工種 | 河川名 路線名 | 位置 | | | 被害額 (千円) | 復旧工法 | 概要 | 破堤、重大な決壊、交通不能 | 応急の必要の有無 | |
| | | | 郡市 | 町 | 字 | | | | | | |
| 1 | 道路 | 町道 谷尻白浜線 | 小豆郡 | 小豆島町 | 谷尻 | 100 | (土砂撤去) | L=約10m、 V=約10m ³ | 片側通行 | 有 | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 計 | 道路 | 1件 | | | | 100 | | | | | |
| 合計 | | | | | | 100 | | | | | |

第三表

| 平成 28年 災害箇所別被害報告書 (土木・市町名 : 中讃土木事務所) | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|--------------------|----|----|----|-------------|-------------------|--|---------------|----------|
| 番号 | 工種 | 河川名 路線名 | 位置 | | | 被害額 (千円) | 復旧工法 | 概要 | 破堤、重大な決壊、交通不能 | 応急の必要の有無 |
| | | | 郡市 | 町 | 字 | | | | | |
| 1 | 道路 | 県道 本島循環線 | 丸亀 | 本島 | 笠島 | 2,100 | ブロック積 プレキャスト法枠 | ブロック積(山側)L=15m SL=3.0m A=45m ² プレキャスト・植生土のう L=15m SL=6.0m A=90m ² | 崩土 交通不能 | 有 |
| 2 | 道路 | 県道五色台 線 | 坂出 | 王越 | 木沢 | 1,900 | 現場打擁壁工 落石防止柵工 | コンクリート擁壁(H=3.0m未 満)V=30m ³ 落石防止網(ストンガード設置5本 掛)L=30m | 崩土 交通不能 | 有 |
| 3 | 道路 | 県道丸亀琴平観 音寺自転車道線 | 丸亀 | 川西 | 土器 | — | | | 冠水 交通不能 | 無 |
| 4 | 道路 | 県道 広島循環線 | 丸亀 | 広島 | 青木 | 4,000 | 落石防止柵工 法枠工 | 落石防止網(ストンガード設置5本 掛)L=30m 現場吹付法枠 (客土T=1~ 3cm)A=200m ² | 電柱倒壊 幅員減少 | 有 |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 計 | 道路 | 4件 | | | | 8,000 | | | | |
| 合計 | | | | | | 8,000 | | | | |

農林水産物・施設等被害総括表

平成28年6月24日12時現在

※被害内容の詳細につきましては、直接下記担当課へ照会願います。

| 区分 | | 被害面積等 (ha,棟,箇所数等) | 推定被害金額 (百万円) | 品目・被害状況等 | 担当課 |
|--------------|-----------|----------------------|-----------------|----------|--|
| 農業関係 | 農産物 | 水 稲 | | | ◆農業生産流通課 ・野菜・花きグループ 古市 TEL832-3419 内線3776 但し、家畜・畜産関係施設は、 ◆畜産課 ・生産流通グループ 澤野 TEL832-3427 内線3812 ・総務経営グループ 谷本 TEL832-3426 内線3817 |
| | | 小 麦 | | | |
| | | はだか麦 | | | |
| | | 野 菜 | | | |
| | | 果 樹 | | | |
| | | 花 き | | | |
| | | 特用作物 | | | |
| | | 飼料作物 | | | |
| | | 小計 | 0ha | 0 | |
| | | 家 畜 | | | |
| | 計 <①> | | 0 | | |
| | 園芸畜産施設 | 園芸関係施設 | | | |
| | | 畜産関係施設 | | | |
| | | 計 <②> | 0カ所 | 0 | |
| 農地・農業用施設 | 農 地 | 20カ所 | 2 | 土砂堆積 | ◆土地改良課 ・農業基盤整備グループ 木村 TEL832-3439 内線3852 但し、農業集落排水施設は、 ◆農村整備課 ・農村基盤グループ 長尾 TEL832-3448 内線3880 |
| | 農業用施設 | | | | |
| | ため池 | 2カ所 | 調査中 | 堤体法面崩落 | |
| | 農 道 | 調査中 | 調査中 | | |
| | 水 路 | 1カ所 | 7 | 水路法面崩落 | |
| その他 | 調査中 | 調査中 | | | |
| 計 <③> | 調査中 | 調査中 | | | |
| 農業集落排水施設<④> | 0カ所 | 0 | | | |
| 農業関係合計 | | | | | |
| 林業関係 | 林 産 物 <⑤> | | | | ◆環境森林部みどり整備課 ・森林土木グループ 表崎、松尾 TEL832-3445 内線2890 |
| | 林地・林業施設 | 林 地 | | | |
| | | 林 道 | | | |
| | | 治 山 | | | |
| | | その他 | | | |
| 小計 <⑥> | 0カ所 | 0 | | | |
| 林業関係合計 | | | | | |
| 水産関係 | 水 産 物 <⑦> | | | | ◆水産課 ・漁港・漁場整備グループ 竹森 TEL832-3470 内線3941 ・漁業振興・流通グループ 植田 TEL832-3471 内線3946 |
| | 水産施設 | 漁 港 | | | |
| | | 公共 | | | |
| | | その他 | | | |
| | 小計 | 0カ所 | 0 | | |
| 水産関係施設(公共以外) | | | | | |
| 水産施設計<⑧> | 0カ所 | 0 | | | |
| 水産関係合計 | | | | | |
| 農林水産業被害総合計 | | | 0 | | |

農林水産物被害合計

0 ha

0 百万円

①+⑤+⑦

農林水産施設等被害合計

カ所

百万円

②+③+④+⑥+⑧