



公園施設長寿命化計画に基づく管理計画

id no.	管理番号	公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	施設写真	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用(千円)、右に内容を記載する								
									数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度		2027年	2028年	2029年	2030年					
1	1-6-管 -103	アドベンチャーゾーン	広域公園	KAN0001	管理施設	柵		ガードレール橋梁用	14	m		スチール	2007	13	18	30	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									
2	1-6-休 -1	アドベンチャーゾーン	広域公園	KYU0002	休養施設	シェルター		シェルターA	1	基	H=2.4m B=3.8m 4連	スチール	2007	13	19	30	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									
3	1-6-休 -8	アドベンチャーゾーン	広域公園	KYU0003	休養施設	野外卓		野外卓Bタイプ	1	基	W=1.8	木材	2007	13	7	14	無		2020	塗装の劣化が見られる。	B	低	事後保全	対応中								
4	1-6-便 -1	アドベンチャーゾーン	広域公園	BEN0001	便益施設	便所		便所	1	棟	W2.250 、 D2.250 、 H2.340 3連	RC	2007	13	50	60	無		2020	異常なし。	A	低	予防保全									
5	1-6-遊 -2	アドベンチャーゾーン	広域公園	YUG0001	遊戯施設	その他		トンネル	1	式		RC	2007	13	40	48	無		2020	部分的にコンクリートの欠けが見られる。	B	低	予防保全									
6	1-6-遊 -1	アドベンチャーゾーン	広域公園	YUG0002	遊戯施設	石の山・人工的な築山		すり鉢	1	式		RC	2007	13	40	48	無		2020	異常なし。	A	低	予防保全									
7	1-6-排 -174	アドベンチャーゾーン	広域公園	SNO0001	給水施設	散水施設		ポップアップスプリンクラー	1	基		スチール	2007	13	15	30	無		2020	破損が見られる。	B	低	事後保全									
8	1-6-排 -175	アドベンチャーゾーン	広域公園	SNO0002	給水施設	散水施設		ポップアップスプリンクラー	1	基		スチール	2007	13	15	30	無		2020	撤去済み。												
9	1-6-排 -169	アドベンチャーゾーン	広域公園	SNO0003	給水施設	散水施設		スプリンクラー	1	基	H240	スチール	2007	13	15	30	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									
10	1-6-排 -171	アドベンチャーゾーン	広域公園	SNO0004	給水施設	散水施設		ポップアップスプリンクラー	1	基		スチール	2007	13	15	30	無		2020	撤去済み。												
11	1-6-排 -159	アドベンチャーゾーン	広域公園	SNO0005	給水施設	散水施設		スプリンクラー	1	基	H240	スチール	2007	13	15	30	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									
12	1-6-排 -160	アドベンチャーゾーン	広域公園	SNO0006	給水施設	散水施設		スプリンクラー	1	基	H240	スチール	2007	13	15	30	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									
13	1-6-排 -167	アドベンチャーゾーン	広域公園	SNO0007	給水施設	散水施設		スプリンクラー	1	基	H240	スチール	2007	13	15	30	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									
14	1-6-排 -168	アドベンチャーゾーン	広域公園	SNO0008	給水施設	散水施設		スプリンクラー	1	基	H240	スチール	2007	13	15	30	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									
15	1-1-照 5	カントリーゾーン(Aゾーン)	広域公園	KAN0002	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	基礎に軽微な亀裂が見られる。	B	低	事後保全									
16	1-1-施 204	カントリーゾーン(Aゾーン)	広域公園	KAN0003	管理施設	柵		転落防止柵	30	m	H900	スチール	1992	28	18	30	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									
17	1-1-施 23	カントリーゾーン(Aゾーン)	広域公園	BEN0001	便益施設	便所		トイレ	1	棟	D6,800 、 W9,830 、 H2,900	RC	1992	28	50	60	無		2020	便器1基に破損が見られる。	B	低	予防保全	対応済								
18	1-1-照 3	カントリーゾーン(Aゾーン)	広域公園	KAN0005	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									
19	1-1-照 1	カントリーゾーン(Aゾーン)	広域公園	KAN0006	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									
20	1-1-照 2	カントリーゾーン(Aゾーン)	広域公園	KAN0007	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									
21	1-1-照 4	カントリーゾーン(Aゾーン)	広域公園	KAN0008	管理施設	照明施設		照明灯(スピーカー付)	1	基	スピー カー付 (2)	スチール	1992	28	18	36	無		2020	スピーカーに破損が見られる。	B	低	事後保全		改修							
22	1-1-照 105	カントリーゾーン(Aゾーン)	広域公園	KAN0010	管理施設	発電施設		コンセントBOX	1	基	D250、 W350、 H550	スチール	1992	28	18	30	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									
23	1-1-照 6	カントリーゾーン(Aゾーン)	広域公園	KAN0011	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									
24	1-1-照 7	カントリーゾーン(Aゾーン)	広域公園	KAN0012	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	基礎に軽微な亀裂が見られる。	B	低	事後保全									
25	1-1-照 9	カントリーゾーン(Aゾーン)	広域公園	KAN0013	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									

公園施設長寿命化計画に基づく管理計画

id no.	管理番 号	公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類【選択】	公園 施設名【選択】	施設写真	具体的 施設名 称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補 修の有無		健全度調査				管理 類型	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用(千円)、右に内容を記載する									
									数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度		2027年	2028年	2029年	2030年						
26	1-1-照 10	カントリー ゾーン (Aゾーン)	広域公園	KAN0014	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後 保全										
27	1-1-照 8	カントリー ゾーン (Aゾーン)	広域公園	KAN0015	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後 保全										
28	1-1-照 11	カントリー ゾーン (Aゾーン)	広域公園	KAN0016	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後 保全										
29	1-1-照 12	カントリー ゾーン (Aゾーン)	広域公園	KAN0018	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後 保全										
30	1-1-照 13	カントリー ゾーン (Aゾーン)	広域公園	KAN0019	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後 保全										
31	1-1-照 14	カントリー ゾーン (Aゾーン)	広域公園	KAN0020	管理施設	照明施設		照明灯 (スピー カー付)	1	基	スピー カー付 (2)	スチール	1992	28	18	36	無		2020	スピーカ ーに破損が見 られる。	B	低	事後 保全		改修								
32	1-1-照 15	カントリー ゾーン (Aゾーン)	広域公園	KAN0021	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	基礎に軽微 な亀裂が見 られる。	B	低	事後 保全										
33	1-1-照 16	カントリー ゾーン (Aゾーン)	広域公園	KAN0022	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	基礎に軽微 な亀裂が見 られる。	B	低	事後 保全										
34	1-1-照 17	カントリー ゾーン (Aゾーン)	広域公園	KAN0023	管理施設	照明施設		照明灯 (スピー カー付)	1	基	スピー カー付 (2)	スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後 保全										
35	1-1-施 52	カントリー ゾーン (Aゾーン)	広域公園	KYU0006	休養施設	四阿		吾妻屋	1	基	H=4.8m 柱間 =3.5m	木材	1992	28	22	33	無		2020	異常なし。	A	低	予防 保全										
36	1-1-照 18	カントリー ゾーン (Aゾーン)	広域公園	KAN0024	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後 保全										
37	1-5-施 34	スカイ ゾーン (Dゾーン)	広域公園	BEN0001	便益施設	便所		トイレ	1	棟	D5,470 、 W9,870 、 H3,400	RC	1992	28	50	48	無		2020	部分的に錆 が見られる。 便器の一部 に欠けが見 られる。	B	低	予防 保全										
38	1-5-照 2	スカイ ゾーン (Dゾーン)	広域公園	KAN0001	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	基礎の一部 に欠けが見 られる。	B	低	事後 保全										
39	1-5-照 1	スカイ ゾーン (Dゾーン)	広域公園	KAN0002	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後 保全										
40	1-5-照 3	スカイ ゾーン (Dゾーン)	広域公園	KAN0003	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な塗装 の剥れ、錆 が見られる。	B	低	事後 保全										
41	1-5-照 4	スカイ ゾーン (Dゾーン)	広域公園	KAN0004	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な塗装 の剥れ、錆 が見られる。	B	低	事後 保全										
42	1-5-施 20	スカイ ゾーン (Dゾーン)	広域公園	KYU0001	休養施設	バーゴ ラ		バーゴ ラ	1	基	H=2.7m B=2.5m L=5.0m	RC	1992	28	47	47	無		2020	塗装の劣化 が見られる。	B	低	事後 保全										
43	1-5-施 91	スカイ ゾーン (Dゾーン)	広域公園	YUG0001	遊戯施設	その他		ザイル クライ ミング	1	基		スチール	1992	28	15	36	無		2020	本体支柱に軽 微な錆がみ られる。 ネットにカビ、摩 耗がみられる。	B	低	予防 保全										
44	1-5-施 14	スカイ ゾーン (Dゾーン)	広域公園	KYU0002	休養施設	四阿		吾妻屋	1	基	H=3.5m 柱間 =4.0m	スチール	1992	28	19	30	無		2020	塗装の劣化 が見られる。	B	低	予防 保全	対応済									
45	1-2-施 166	ポートヒ ルゾー ン(Aゾ ーン)	広域公園	YUG0001	遊戯施設	石の山・ 人工的 な築山		夫婦獅 子のオ ブジェ	1	基		RC	1992	28	40	48	無		2020	部分的に塗 装の剥れが 見られる。	B	低	事後 保全										
46	1-2-施 246	ポートヒ ルゾー ン(Aゾ ーン)	広域公園	KAN0001	管理施設	柵		噴水施 設・フェ ンス	15	m	H=2.0m	スチール	1992	28	18	30	無		2020	霧状ポンプの 故障。アーク 状ポンプの作 動不良。遊 具に部分的 に錆がみ られる。	C	中	事後 保全	対応済									
47	1-2-施 134	ポートヒ ルゾー ン(Aゾ ーン)	広域公園	KAN0002	管理施設	柵		PC防 球フェ ンス	110	m	H=10.0 m 支柱 φ30cm	RC	1992	28	45	54	無		2020	部分的に ネットに破 れが見られ る。	B	低	予防 保全										
48	1-2-施 123	ポートヒ ルゾー ン(Aゾ ーン)	広域公園	KAN0003	管理施設	柵		PC防 球フェ ンス	110	m	H=8.0m 支柱 φ 30cm	RC	1992	28	45	54	無		2020	部分的に ネットに破 れが見られ る。	B	低	予防 保全										
49	1-2-施 124	ポートヒ ルゾー ン(Aゾ ーン)	広域公園	UND0001	運動施設	掲揚台		国旗掲 揚台	1	式	5本	スチール	1992	28	18	30	無		2020	掲揚台に部 分的な剥 れ、浮きが 見られる。	B	低	事後 保全										
50	1-2-施 127	ポートヒ ルゾー ン(Aゾ ーン)	広域公園	KAN0004	管理施設	柵		防護柵	150	m	H=1.2m	スチール	1992	28	18	30	無		2020	異常なし。	A	低	事後 保全										

公園施設長寿命化計画に基づく管理計画

id no.	管理番 号	公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設種類 【選択】	公園施設名 【選択】	施設写真	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理 類型	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用(千円)、右に内容を記載する																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2027年		2028年		2029年		2030年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
76	1-2-照39	ポートヒルゾーン(Aゾーン)	広域公園	KAN0029	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

公園施設長寿命化計画に基づく管理計画

id no.	管理番号	公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	施設写真	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用(千円)、右に内容を記載する								
									数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度		2027年	2028年	2029年	2030年					
101	1-3-照10	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0004	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									
102	1-3-水105	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	SNO0001	給水施設	散水施設		スプリンクラー+付属品(止水弁)	1	基		スチール	1992	28	15	30	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									
103	1-3-照12	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0005	管理施設	照明施設		照明灯(スピーカー付)	1	基	スピーカー付(2)	スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									
104	1-3-照8	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0006	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な錆が見られる。	B	低	事後保全	対応済								
105	1-3-照9	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0007	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									
106	1-3-施30	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	BEN0001	便益施設	便所		トイレ	1	棟	D6,800 W9,830 H2,900	RC	1992	28	50	60	無		2020	部分的に塗装の剥がれとタイルの欠けが見られる。	B	低	予防保全	対応済								
107	1-3-照103	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0008	管理施設	発電施設		電源BOX	1	基	D300 W600 H1,300	スチール	1992	28	18	30	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									
108	1-3-照6	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0009	管理施設	照明施設		照明灯(スピーカー付)	1	基	スピーカー付(2)	スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な錆が見られる。	B	低	事後保全				改修					
109	1-3-照5	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0010	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な錆が見られる。	B	低	事後保全									
110	1-3-照4	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0011	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な錆が見られる。	B	低	事後保全									
111	1-3-水104	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	SNO0002	給水施設	散水施設		散水栓	1	基		スチール	1992	28	15	30	無		2020	撤去済み。												
112	1-3-施39-1	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KYU0001	休養施設	シェルター		シェルター	1	基	H=3.5m B=6.2m L=3.0m	スチール	1992	28	19	30	無		2020	基礎に隙間が見られる。	B	低	事後保全									
113	1-3-施39-2	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KYU0002	休養施設	シェルター		シェルター	1	基	H=3.5m B=6.2m L=3.0m	スチール	1992	28	19	30	無		2020	基礎に隙間が見られる。蜂の巣跡が見られる。	B	低	事後保全									
114	1-3-照7	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN.0012	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な錆が見られる。	B	低	事後保全	対応済								
115	1-3-照21	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0013	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									
116	1-3-照19	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0014	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な錆が見られる。	B	低	事後保全	対応済								
117	1-3-照20	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0015	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な錆が見られる。	B	低	事後保全	対応済								
118	1-3-照102	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0016	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									
119	1-3-照18	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0017	管理施設	照明施設		照明灯(スピーカー付)	1	基	スピーカー付(1)	スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									
120	1-3-照22	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0018	管理施設	照明施設		照明灯(スピーカー付)	1	基	スピーカー付(1)	スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									
121	1-3-照26	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0019	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									
122	1-3-照101	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0020	管理施設	発電施設		メーター盤	1	基	D170、 W600、 H1,100	スチール	1992	28	18	30	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全									
123	1-3-施91	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0022	管理施設	柵		防護柵	1	基	H=0.9m L=15.6m	スチール	1992	28	18	30	無		2020	基礎にひび割れが見られる。	B	低	事後保全									
124	1-3-施101	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	BEN0002	便益施設	便所		トイレ	1	棟	D5,000、 W8,550、 H3,700	RC	1992	28	50	60	無		2020	部分的にコンクリートの剥れ、ひび割れ、天井塗装の剥れが見られる。	B	低	予防保全	対応済								
125	1-3-照25	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0023	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	塗装の剥れが見られる。	B	低	事後保全	対応済								

公園施設長寿命化計画に基づく管理計画

id no.	管理番号	公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	施設写真	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用(千円)、右に内容を記載する								
									数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2027年		2028年		2029年		2030年				
126	1-3-照24	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0024	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全										
127	1-3-照23	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0025	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全										
128	1-3-照17	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0026	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全										
129	1-3-照16	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0027	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全										
130	1-3-施65	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KYU0003	休養施設	四阿		吾妻屋	1	基	H=3.0m B=3.0m L=3.0m	木造	1992	28	22	33	無		2020	異常なし。	A	低	予防保全										
131	1-3-照15	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0028	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全										
132	1-3-照106	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0029	管理施設	発電施設		電力柱	1	基	D170 W600 H1,100	スチール	1992	28	18	36	無		2020	塗装の剥れが見られる。	B	低	事後保全										
133	1-3-照104	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0031	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全										
134	1-3-照3	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0032	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	塗装の剥れが見られる。	B	低	事後保全										
135	1-3-照2	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0033	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全										
136	1-3-照1	ポートヒルゾーン(Bゾーン)	広域公園	KAN0034	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全										
137	1-4-照1	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0001	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な塗装の剥れ、錆が見られる。	B	低	事後保全										
138	1-4-照2	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0002	管理施設	照明施設		照明灯(スピーカー付)	1	基	スピーカー付(1)	スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な塗装の剥れ、錆が見られる。スピーカーに破損が見られる。	B	低	事後保全					改修					
139	1-4-照3	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0003	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な塗装の剥れ、錆が見られる。	B	低	事後保全										
140	1-4-照103	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	SNO0001	その他施設	発電施設		深井戸用水ポンプ制御盤	1	式		スチール	1992	28	18	30	無		2020	軽微な塗装の剥れ、錆が見られる。	B	低	事後保全										
141	1-4-水12	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	SNO0002	排水施設	貯水施設		貯水槽	1	基	W=4.0 B=2.5 L=16.9	スチール	1992	28	18	30	無		2020	軽微な錆が見られる。	B	低	事後保全										
142	1-4-照30	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0005	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全										
143	1-4-施136	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	BEN0002	便益施設	便所		トイレ	1	棟		RC	1992	28	50	60	無		2020	外壁、ビロティ天井にクラック、塗装の剥がれがみられる。内部に塗装の剥がれがみられる。	C	中	事後保全	別途対応予定									
144	1-4-施135	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0006	管理施設	管理事務所		ガラススキーマ管理事務所	1	棟		RC	1995	25	50	60	無		2020	軒先部の劣化が見られる。	B	艇	予防保全										
145	1-4-照102	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0007	管理施設	照明施設		照明灯(センサーライト付)	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全										
146	1-4-施16-1	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KYU0001	休養施設	シェルトアー		シェルトアー	1	基	H=3.9m B=3.5m L=2.0m	スチール	1992	28	19	36	無		2020	部分的に塗装の剥れ、錆が見られる。	B	低	事後保全				改修						
147	1-4-施16-2	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KYU0002	休養施設	シェルトアー		シェルトアー	1	基	H=3.9m B=3.5m L=2.0m	スチール	1992	28	19	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全										
148	1-4-施142	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	SNO0003	その他施設	その他		リフト	1	基		スチール	1992	28	18	30	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全										
149	1-4-照4	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0009	管理施設	照明施設		照明灯(スピーカー付)	1	基	スピーカー付(2)	スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な塗装の剥れ、錆が見られる。	B	低	事後保全					改修					
150	1-4-照5	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0010	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な塗装の剥れ、錆が見られる。	B	低	事後保全	対応済									

公園施設長寿命化計画に基づく管理計画

id no.	管理番号	公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設種類 【選択】	公園施設名 【選択】	施設写真	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用(千円)、右に内容を記載する							
									数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度		2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
151	1-4-照 6	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0011	管理施設	照明施設		照明灯(スピーカー付)	1	基	スピーカー付(2)	スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全								
152	1-4-施 52	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KYU0007	休養施設	パーゴラ		パーゴラ	1	基	H=2.7m B=7.2m L=3.0m	RC	1992	28	47	47	無		2020	軽微な塗装の剥れ、錆が見られる。	B	低	事後保全	対応済							
153	1-4-照 7	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0012	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全								
154	1-4-照 31	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0013	管理施設	照明施設		照明灯(スピーカー付)	1	基	スピーカー付(2)	スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な塗装の剥れ、錆が見られる。スピーカーに破損が見られる。	B	低	事後保全		改修						
155	1-4-照 8	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0014	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全								
156	1-4-照 9	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0016	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全								
157	1-4-照 10	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0017	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全								
158	1-4-照 11	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0018	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な塗装の剥れ、錆が見られる。	B	低	事後保全								
159	1-4-照 12	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0019	管理施設	照明施設		照明灯(スピーカー付)	1	基	スピーカー付(2)	スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な塗装の剥れ、錆が見られる。	B	低	事後保全		改修						
160	1-4-照 13	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0020	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な塗装の剥れ、錆が見られる。基礎にひび割れが見られる。	B	低	事後保全								
161	1-4-照 14	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0021	管理施設	照明施設		照明灯(スピーカー付)	1	基	スピーカー付(2)	スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な塗装の剥れ、錆が見られる。	B	低	事後保全			改修					
162	1-4-照 15	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0022	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な塗装の剥れ、錆が見られる。	B	低	事後保全								
163	1-4-照 16	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0023	管理施設	照明施設		照明灯(スピーカー付)	1	基	スピーカー付(2)	スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な塗装の剥れ、錆が見られる。スピーカーに破損が見られる。	B	低	事後保全		改修						
164	1-4-照 17	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0024	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な塗装の剥れ、錆が見られる。	B	低	事後保全								
165	1-4-施 132	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	ENR0001	園路及び広場	橋梁		床版橋	1	基		RC	1992	28	60	72	無		2020	部分的にひび割れが見られる。	B	低	事後保全								
166	1-4-施 220-2	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KYU0008	休養施設	パーゴラ		ネットパーゴラ	1	基		スチール	1992	28	19	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全								
167	1-4-照 101	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0026	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な塗装の剥れ、錆が見られる。基礎の一部が欠けている。	B	低	事後保全								
168	1-4-照 18	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0027	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な塗装の剥れ、錆が見られる。	B	低	事後保全								
169	1-4-照 19	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0028	管理施設	照明施設		照明灯(スピーカー付)	1	基	スピーカー付(2)	スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な塗装の剥れ、錆が見られる。	B	低	事後保全			改修					
170	1-4-照 20	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0029	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な塗装の剥れ、錆が見られる。	B	低	事後保全								
171	1-4-照 21	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0030	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	軽微な塗装の剥れ、錆が見られる。	B	低	事後保全								
172	1-4-施 122	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KYU0010	休養施設	四阿		吾妻屋	1	基	H=3.5m 柱間≒2.2m	木造	1992	28	22	33	無		2020	異常なし。	A	低	予防保全								
173	1-4-照 22	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0032	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全								
174	1-4-照 23	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0033	管理施設	照明施設		照明灯(スピーカー付)	1	基	スピーカー付(2)	スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全								
175	1-4-照 25	ポートヒルゾーン(Cゾーン)	広域公園	KAN0034	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後保全								

公園施設長寿命化計画に基づく管理計画

id no.	管理番 号	公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	施設写真	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以 前に実施した補 修の有無		健全度調査					管理 類型	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用(千円)、右に内容を記載する								
									数値	単位 【選択】							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2027年		2028年		2029年		2030年						
176	1-4-照 26	ポートヒ ルゾー ン(C ゾーン)	広域 公園	KAN0035	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後 保全										
177	1-4-照 28	ポートヒ ルゾー ン(C ゾーン)	広域 公園	KAN0036	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後 保全										
178	1-4-照 27	ポートヒ ルゾー ン(C ゾーン)	広域 公園	KAN0037	管理施設	照明施設		照明灯 (スピー カー付)	1	基	スピー カー付 (2)	スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後 保全										
179	1-4-照 29	ポートヒ ルゾー ン(C ゾーン)	広域 公園	KAN0038	管理施設	照明施設		照明灯	1	基		スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後 保全										
180	1-4-照 24	ポートヒ ルゾー ン(C ゾーン)	広域 公園	KAN0039	管理施設	照明施設		照明灯	1	基	スピー カー付 (2)	スチール	1992	28	18	36	無		2020	異常なし。	A	低	事後 保全										
181	1-4-水 105	ポートヒ ルゾー ン(C ゾーン)	広域 公園	SNO0008	排水施設	水門		水門施設	1	基		スチール	1992	28	30	40	無		2020	軽微な塗装 の剥れ、錆 が見られる。 基礎の一部 が欠けている。	B	低	事後 保全										