

気象情報及び水防状況

(香川県河川砂防課 西川、新池谷 内線 4219、4220)
平成26年7月11日 11時00分現在

1. 気象情報

7月10日 14時20分 県下沿岸部の7市5町に高潮注意報発表
(善通寺市、三木町、綾川町、琴平町、まんのう町を除く)
7月10日 22時17分 全域の注意報解除

2. 県水防対応状況

設置なし

3. 雨量状況

累計雨量：坂元 43mm、粟井 33mm、川奥 31mm
最大時間雨量：粟井 19mm、五郷 14mm、坂元 13mm

4. 河川水位状況

水位変動なし

5. 港湾の潮位

高松港	最高潮位 1.49m (22:00)	(参考) 通報潮位 1.60m
三本松港	最高潮位 1.23m (22:00~22:10)	通報水位 1.40m
土庄東港	最高潮位 1.50m (21:50)	通報潮位 1.60m
坂出港	最高潮位 1.74m (22:00~22:10)	通報潮位 2.00m
丸亀港	最高潮位 1.88m (22:10)	通報潮位 2.00m
観音寺港	最高潮位 2.02m (22:00)	通報潮位 2.30m
詫間港	最高潮位 1.86m (22:20)	通報潮位 2.30m

6. ダム管理

洪水調節なし

7. 被害状況

(1) 一般被害 (人的、住家、非住家)

被害なし

(2) 公共土木施設被害等

被害なし

8. 農林水産業被害

農林水産物被害	1 ha	軽微
農林水産施設等被害	6 箇所	軽微

農政課：担当 香西 内線 3721

9. 市町水防本部の設置解散状況

なし

農林水産物・施設等被害総括表

平成26年7月11日11時現在

※被害内容の詳細につきましては、直接下記担当課へ照会願います。

区分		被害面積等 (ha,棟,箇所数等)	推定被害金額 (百万円)	品目・被害状況等	担当課	
農業関係	農産物	水 稻			◆農業生産流通課 ・野菜花きグループ 古市 TEL832-3419 内線3776	
		小 麦				
		はだか麦				
		野 菜				
		果 樹	1ha	0.5		なし 果実の落果
		花 き				
		特用作物				
		飼料作物				
		小計	1ha	0.5		
		家 畜				
	計 <①>		0.5			
園芸関係施設	園芸関係施設	6カ所	0.3	イチゴ、メロン、キク、施設ナスの温室ビニールの破れ		
	畜産関係施設					
	計 <②>	6カ所	0.3			
農地・農業用施設	農 地					
	ため池					
	農 道					
	水 路					
	その他					
計 <③>	0カ所	0				
農業関係合計			0.8			
林業関係	林産物 <④>					
	林地・林業施設	林 地				
		林 道				
		治 山				
		その他				
小計 <⑤>	0カ所	0				
林業関係合計			0			
水産関係	水産物 <⑥>					
	水産施設	漁 港				
		その他				
		小計	0カ所	0		
	水産関係施設 (公共以外)					
水産施設計<⑦>	0カ所	0				
水産関係合計			0			
農林水産業被害総合計			0.8			

農林水産物被害合計 1ha 0.5 百万円 ①+④+⑥
 農林水産施設等被害合計 6カ所 0.3 百万円 ②+③+⑤+⑦

平成26年7月11日 10時現在

種類・品目	被害市町	施設	被害量		被害程度(m)			被害額の 算定方法	推定被害額 (千円)	主な被害状況
			棟数	面積(m ²)	全壊	半壊	軽微			
イチゴ	土庄町	APハウス	2	470			470	200円/m ²	94	ビニール破損(イチゴは収穫終了)
キウ	土庄町	アングルハウス	1	300			50	200円/m ²	10	ビニール破損
メロン	小豆島町	アングルハウス	1	600			90	200円/m ²	18	ビニール破損(メロンは収穫終了)
施設ナス	三豊市	ビニールハウス	2	1000			1000	200円/m ²	200	収穫終了 フィルムの破れ
合計			6	2370	0	0	1610		322	

※農業改良普及センターにおいては、「被害額の算定方法」、「推定被害額」欄は、記入しないでください。

様式1-2

農作物別被害集計表(野菜、果樹、花き、特用作物、飼料作物等)

平成26年7月11日 10時現在

区分	品目	被害市町	作付面積 A (ha)	被害面積 B (ha)	被害面積 A/B (%)	被害程度 (ha)			被害減収率 (%)	被害減収率 (%)・品質 低下対象数量 (t、本)	推定被害額 (千円)	ステージ・主な被害状況
						甚	大	中				
野菜												
果樹	なし	観音寺市	29							被害減収率1% (被害圃 地)、品質低下0.5t	451	生育期、果実の落果 (風当たりの強い西面の圃地)
											451	

※ 「被害」: 災害等により農作物に損傷を生じ、基準収量より減収した状態。損傷があっても減収が認められない場合は、記入しない。
 「区分」: 野菜、果樹、花き、特用作物、飼料作物等
 「被害程度」: 甚: 枯死又は枯死寸前、大: 50~80%の減収、中: 30~50%、小: 30%未満の減収が見込まれる状態
 ※ 農業改良普及センターにおいては、「被害減収率、品質低下対象数量」、「推定被害額」欄は、記入しないでください。