<表－3> 水生生物調査 結果一覧（平成26年度）

地点番号	河川名	調査団体名	調査地点名	調査日時	天気	水温（℃）	川幅（m）	生物採取場所	水深（cm）	流れの速さ	川底の状態	水質階級	指標生物の出現状況																												
													Ⅰ きれいな水										Ⅱ ややきれいな水								Ⅲきたない水						Ⅳとてもきたない水				
													アミカ類	ナミウズムシ	カワゲラ類	サワガニ	ナガレトビケラ類	ヒラタカゲロウ類	ブユ類	ヘビトンボ	ヤマトビケラ類	ヨコエビ類	オオシマトビケラ	カワニナ類	ゲンジボタル	コオニヤンマ	コガタシマトビケラ類	ヒラタドロムシ類	イシマキガイ※	ヤマトシジミ※	タニシ類	シマイシビル	ミズカマキリ	ミズムシ	イソコツブムシ類※	ニホンドロソコエビ※	アメリカザリガニ	エラミミズ	サカマキガイ	ユスリカ類	チョウバエ類
1	湊川	白鳥小	湊川	9/19	曇	21	4	右岸	20	遅い	2	Ⅰ		○	●		○	●				○				○		○				●									
2	与田川	大内小	下流	9/26	晴	-	-	中心	20	普通	3	Ⅲ		○				○	○			●		○	○					○	○	○	○	○		●		○			
3		大内小	中流	9/26	晴	21	5	中心	15	普通	2	Ⅰ		○		●		○	○	○	○	●		●		○		○		○	○	○	○			○					
4	春日川	高松市	春日川橋南	7/30	晴	28.5	1	中心	8	普通	3	Ⅱ															●					○	○							●	
5		高松市	大亀新橋上流	7/30	晴	29.1	3	中心	20	普通	2	Ⅱ														○	○	○		●	○	○									
6	吉田川（新川）	香大総研	三木町朝倉	8/14	曇	23.1	11	左岸	10	普通	1,2,3	Ⅱ		○	○						○			●			○	●												
7	氏の宮川（新川）	香大総研	打木新橋	8/14	雨	19.8	2	中心	20	遅い	1,3,4	Ⅰ		●	○	○					●		○	○															○	
8	葛谷川（新川）	高松市	葛谷橋上流	7/30	晴	22.9	3	中心	7	普通	2	Ⅰ				○			●							●						○									
9	香東川	高松商	下流潜水橋	8/1	曇	-	15	右岸	30	遅い	2,5	Ⅲ																				○		●						●	○
10		大野小	中流河川敷	6/26	晴	29	30	中心	15	遅い	2	Ⅰ		○	○		○	●	○			○	○	○		○	○	○			●	○								○	○
11		香大総研	モモの広場北側	8/14	曇	16.8	12	右岸	20	普通	1,2	Ⅱ			○			●					●	○				○													
12	本津川	高松市	久保橋下流	7/30	晴	31.1	30	右岸	15	遅い	2	Ⅲ																				●								●	
13		高松市	悠悠香南前	7/30	晴	25.9	0.6	中心	50	普通	2	Ⅱ																		●		○					○				
14		高松市	本津川源流	7/30	晴	25.2	0.5	中心	5	遅い	2	Ⅰ				●		○						○								●									
15	青海川	坂出一高	向	8/19	晴	25.9	3	左岸	15	普通	3	Ⅲ												●							●			●							
16	神谷川	坂出一高	神谷神社下流	8/19	晴	24.3	4	中心	20	普通	3	Ⅰ						●						●								○									
17	綾川	坂出一高	雲井橋下流可動堰	8/19	晴	25	40	右岸	-	遅い	8	-																													
18		坂出一高	新綾川大橋下	8/18	曇	24	15	右岸	30	普通	3	Ⅱ											●				●														
19		坂出一高	鴨川駅東	8/18	晴	-	4	右岸	30	速い	－	Ⅱ											●				●														
20		府中小	府中ダム周辺	7/17	晴	26	30	全て	50	遅い	1,2,3,7	Ⅱ											●	●																	
21		綾南中	滝宮公園上流	8/20	晴	25	20	中心/右岸	40	普通	1,3,5,7	Ⅰ		○			○	●		○		○						●				○									
22		綾南中	宮武橋下流	8/20	晴	27	5	右岸	30	普通	1,3,5,7	Ⅲ		○	○					○								○			●	●					○				
23		羽床小	宮武橋下	6/13	晴	-	5	中心	30	普通	2,3,6,7	Ⅰ			○		○	●			○						○	●				○									
24		綾上中	山田新橋	7/28	晴	24	5	中心/左岸	20	遅い	1,2,7	Ⅰ						●										●				○									
25		綾上小	綾上小学校横	6/6	晴	-	20	左岸	50	遅い	5	Ⅰ					○	●			○						○	●				○	○	○				○			
26		坂出一高	綾上小学校横	8/18	晴	-	10	左岸	15	普通	3	Ⅰ			●			●										●													
27		坂出一高	長柄ダム上流養魚場横	8/18	晴	-	4	左岸	30	普通	2	Ⅰ						●										○													
28		綾上中	柏原渓谷	7/28	晴	24	3	中心	25	普通	1	Ⅰ			○			●		●	○			●				○													
29		坂出一高	柏原渓谷	8/18	曇	-	4	中心	20	普通	1	Ⅰ			○			●			●			●																	

<表－3> 水生生物調査 結果一覧（平成26年度）

地点番号	河川名	調査団体名	調査地点名	調査日時	天気	水温（℃）	川幅（m）	生物採取場所	水深（cm）	流れの速さ	川底の状態	水質階級	指標生物の出現状況																												
													Ⅰ きれいな水										Ⅱ ややきれいな水								Ⅲきたない水						Ⅳとてもきたない水				
													アミカ類	ナミウズムシ	カワゲラ類	サワガニ	ナガレトビケラ類	ヒラタカゲロウ類	ブユ類	ヘビトンボ	ヤマトビケラ類	ヨコエビ類	オオシマトビケラ	カワニナ類	ゲンジボタル	コオニヤンマ	コガタシマトビケラ類	ヒラタドロムシ類	イシマキガイ※	ヤマトシジミ※	タニシ類	シマイシビル	ミズカマキリ	ミズムシ	イソコツブムシ類※	ニホンドロソコエビ※	アメリカザリガニ	エラミミズ	サカマキガイ	ユスリカ類	チョウバエ類
30	大東川	宇多津小	富士見橋付近	6/12	曇	24	15	右岸	30	遅い	3,6,7	Ⅲ																			○	○	○			●			○		
31		坂出一高	国道11号線下流可動堰	8/19	晴	24.1	15	左岸	-	普通	4	Ⅲ	●																			●		○						○	
32	土器川	大手前中	城東小学校東側	7/19	晴	25.2	5	右岸	20	普通	2,3	Ⅲ		○														○				●		●		○				○	○
33		飯山高	中方橋北側	8/1	晴	27.5	6.5	全て	15	遅い	2,5,7	Ⅱ						○						○				●			○	●									
34	金倉川	豊原小	健康橋付近	7/1	晴	27	6	全て	60	普通	2	Ⅲ												○				●	○			●		●		○			○		
35		多度津高	金倉橋下	9/13	晴	23.5	6	右岸	30	遅い	2	Ⅳ																						●					○	●	
36	弘田川	四箇小	山階橋付近	6/27	晴	26	4	全て	50	普通	2	Ⅲ												○				○			○	●		●			○	○			
37	高瀬川	下高瀬小	三野新橋付近	9/25	曇	22	10	中心/右岸	30	普通	5	Ⅲ																			●		●								
38		高瀬公民	上高瀬橋	8/27	晴	26	4.5	右岸	20	普通	2,3,7	Ⅲ											○								○	●					○				
39		上高瀬小	高瀬川橋付近	7/14	曇	24	-	左岸	-	速い	2	Ⅲ											○				○			○	●	●		○				○	○	○	
40		麻小	麻地区西森	9/24	晴	-	3	中心	25	普通	2	Ⅰ		●			●	○					○			○	○	○						○			○				○
41	西川	大見小	三野町大見宮脇	9/26	晴	-	1	中心	20	普通	3	Ⅲ												●					○	○	●	○	○		○		○				
42	瀬入川	吉津小	津の前集会場横	9/29	晴	25	3	中心	10	遅い	5	Ⅱ												●						○	●	○					○				
43	一の谷川	中田井	小樋の釜	6/22	曇	24	4	中心	25	遅い	3	Ⅱ												●						●	○						○				
44	柞田川	柞田小	広野橋付近	6/17	雨	-	5	中心	50	遅い	1,2,3	Ⅳ																			○		●				○		●	○	
45	伝法川	渕崎小	北山浄水場付近	9/11	曇	25	25	中心/左岸	15	普通	3,4,5,7	Ⅰ				○	●	○						○				○		○	○	●	○								

・生物採取場所　：中心（川の中心）
　右岸（上流から見て右岸）
　左岸（上流から見て左岸）

・流れの速さ　：速い（60cm以上/秒）
　普通（30～60cm/秒）
　遅い（30cm以下/秒）

・川底の状態　：1（頭大の石が多い）、2（こぶし大の石が多い）
　3（小石と砂）、4（コンクリート）
　5（砂と泥）、6（泥）、7（コケ）、8（その他）

・指標生物の出現状況　：○見つかった指標生物
　●見つかった指標生物のうち、数が多かった上位から２種類

・水質階級の判定方法　：Ⅰ～Ⅳの水質階級ごとに○印と●印の数の合計（A）を求める。
　●印だけの数の合計（B）を求める。
　合計（A）と合計（B）の合計（C）を求める。
　合計（C）が最も大きい水質階級を、その地点の水質階級と判定する。

・※は、海水の少し混ざっている汽水域（きすいいき）の生物