

各介護保険事業所等管理者 様

福祉用具の重大製品事故について

標記について、厚生労働省より情報提供がありました。

詳細につきましては、下記ホームページによりご確認ください。

a

> (平成24年2月24日付公表分)

>○事故発生日：平成24年2月9日

>○事故報告日：平成24年2月20日

>○製品名：電動車いす（ハンドル型）

>○被害状況：死亡1名

>○事故内容：使用者（60歳代）が、当該製品で走行中、踏切内で列車にはねられ死亡した。現在、原因を調査中。

>○発生場所：香川県

>

>○事故発生日：平成24年2月12日

>○事故報告日：平成24年2月21日

>○製品名：介護ベッド

>○被害状況：死亡1名

>○事故内容：使用者（80歳代）が、当該製品と介護ベッド用手すりの間に首が挟まった状態で発見され、死亡が確認された。現在、原因を調査中。

>○発生場所：和歌山県

>○備考：介護ベッド用手すりに関する事故（A201101016）と同一

>○事故発生日：平成24年2月12日

>○事故報告日：平成24年2月21日

>○製品名：介護ベッド用手すり

>○被害状況：死亡1名

>○事故内容：使用者（80歳代）が、当該製品と介護ベッド用手すりの間に首が挟まった状態で発見され、死亡が確認された。現在、原因を調査中。

>○発生場所：和歌山県

>○備考：介護ベッドに関する事故（A201101015）と同一

>

>○事故発生日：平成24年2月5日

>○事故報告日：平成24年2月22日

>○製品名：介護ベッド用手すり

>○被害状況：重傷1名

>○事故内容：使用者（70歳代）の足が当該製品のすき間に入り込んだ。さらに翌日、ベッドから立ち上がる際に転倒した。脚の負傷が確認されたが、当該製品のすき間に足が入り込んだこととの因果関係を含め、現在、原因を調査中。

>○発生場所：大阪府

>

>（平成24年2月28日付公表分）

>○事故発生日：平成24年2月14日

>○事故報告日：平成24年2月24日

>○製品名：介護ベッド

>○被害状況：死亡1名

>○事故内容：使用者（70歳代）が、当該製品と床の間に頭部を挟んだ状態で発見され、病院へ搬送された後、死亡した。使用状況を含め、現在、原因を調査中。

>○発生場所：高知県

>（経済産業省 製品安全ガイド）

>

>（平成24年2月24日付公表分）

>http://www.meti.go.jp/product_safety/download/kouhyou120224_1.pdf

>

>（平成24年2月28日付公表分）

>http://www.meti.go.jp/product_safety/download/kouhyou120228_1.pdf

>

>

>また、これまでに消費者庁及び製品評価技術基盤機構から公表された

>福祉用具に関する事故情報が、厚生労働省の関係団体である

>日本福祉用具・生活支援用具協会において公開されています。

>関係団体や介護サービス事業者等に周知いただき、

>福祉用具の適切な使用と事故の防止にご活用下さい。

>

>日本福祉用具・生活支援用具協会 (JASPA)

><http://www.jaspa.gr.jp/accident/index.html>