

## 第8回香川県ダム検証に係る検討委員会 綾川ダム群連携現地視察 視察概要

日時：平成27年1月26日（月）9:15～12:00

平成27年2月 2日（月）9:15～12:00

場所：綾川流域、既設長柄ダム

### 【現地視察の概要】

- ・ 綾川の河口付近から既設長柄ダムまで、河道の状況とその周辺について確認を行った。
- ・ 下流域（坂出市）において、河川改修事業の進捗状況、堰の建設による湛水状況及び平成16年洪水時の綾坂橋付近の出水状況並びに小学校の浸水状況について説明を行った。河川改修工事は長柄ダム再開発の洪水調節効果を見込んだ計画流量を目標に進められており、現状の河道では基本方針で定める洪水を安全に流下させることができない旨を説明した。
- ・ 中流域（綾川町）において、平成16年洪水時に河川堤防が決壊した箇所の被害状況について説明を行った。
- ・ 既設長柄ダム地点において、既設ダムの概要説明を行った。また、第6回委員会で報告した点検の結果から得られた現行計画修正案について概要説明を行った。
- ・ 関係市町からは、長柄ダム再開発の治水効果に特に期待しているとの意見があった。