

# 香川県道路異常通報システム通報一覧

令和4年8月 受付分

香川県への 通報件数	県管理施設に に関するもの						その他
		対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	確認不可	
50	34	25	1	2	0	6	16

【対応状況について】	
対応完了	…対応が完了しています。
対応予定	…対応予定です。
経過観察	…早急な対応の必要はなく経過観察としています。
対応検討中	…経過観察も含めて今後の対応を検討しています。
確認不可	…写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。
その他	…香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

- ・本システムでいただいた通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。

受信日	事務所	路線名	不具合の内容	場所	内容	対応状況	備考
R4.8.2	小豆総合事務所	本町小瀬土庄港線	路面	小豆郡土庄町吉ヶ浦	インターロッキングの沈下	対応完了	
R4.8.2	小豆総合事務所	国道436号	側溝、その他	小豆郡土庄町	瀬戸芸看板の位置	対応完了	
R4.8.2	小豆総合事務所	国道436号	側溝、その他	小豆郡小豆島町蒲生	渋滞	対応完了	
R4.8.4	長尾土木事務所	水主三本松線	草や木	東かがわ市水主	車道 草木の繁茂	対応完了	
R4.8.4	小豆総合事務所	土庄福田線	側溝、その他	小豆郡土庄町黒岩	側溝の破損	対応完了	
R4.8.4	小豆総合事務所	寒霞溪公園線	ガードレール等	小豆郡小豆島町安田	デリネーター頭部の破損	対応完了	
R4.8.8	高松土木事務所	中徳三谷高松線	路面	高松市三谷町	不明	確認不可	詳細不明
R4.8.9	西讃土木事務所	善通寺大野原線	側溝、その他	香川県三豊市高瀬町羽方	側溝樹の土砂の堆積	対応完了	
R4.8.9	小豆総合事務所	上庄池田線	側溝、その他	小豆郡土庄町上庄	街灯の照明がきれいでいる	対応完了	
R4.8.10	高松土木事務所	太田上町志度線	側溝、その他	高松市太田上町	歩道舗装修繕、支障移転	対応完了	
R4.8.10	中讃土木事務所	富熊宇多津線	路面	香川県丸亀市東坂元	ラインが消えている	対応予定	
R4.8.10	小豆総合事務所	土庄福田線	側溝、その他	小豆郡土庄町洲崎	ジョイント破損	対応完了	
R4.8.10	小豆総合事務所	国道436号	側溝、その他	小豆郡小豆島町西村	レンガの浮きあり 2か所	対応完了	
R4.8.10	小豆総合事務所	国道436号	側溝、その他	小豆郡小豆島町西村	グレーチングの隙間の木片が朽ちている	対応完了	
R4.8.10	小豆総合事務所	国道436号	路面	小豆郡小豆島町橘	ポットホールあり	対応完了	
R4.8.10	小豆総合事務所	土庄福田線	路面	小豆郡小豆島町吉田	ポットホールあり	対応完了	
R4.8.10	小豆総合事務所	土庄福田線	路面	小豆郡土庄町小部	ポットホールあり	対応完了	
R4.8.10	小豆総合事務所	土庄福田線	路面	小豆郡土庄町小部	ポットホールあり	対応完了	
R4.8.14	西讃土木事務所	丸亀詫間豊浜線	ガードレール等	香川県三豊市尾尾町尾尾乙	車両防護柵の更新	対応完了	
R4.8.18	中讃土木事務所	瀬居坂出港線	路面	香川県宇多津町吉田	ポットホール	対応完了	

R4.8.19	高松土木事務所	高松善通寺線	側溝、その他	高松市番町	点字ブロックはがれ	対応完了	
R4.8.20	高松土木事務所	高松坂出線	路面	高松市生島町	不明	確認不可	詳細不明
R4.8.21	高松土木事務所	塩江香川高松自転車道線	路面	高松市円座町	不明(水溜まりと思われる)	確認不可	詳細不明 水溜まりは舗装施工時に検討
R4.8.22	小豆総合事務所	本町小瀬土庄港線	路面	小豆郡土庄町	段差あり	対応完了	
R4.8.23	高松土木事務所	高松港線	側溝、その他	高松市内町	点字ブロックはがれ	対応完了	
R4.8.24	西讃土木事務所	観音寺池田線	側溝、その他	香川県三豊市山本町大野	側溝蓋かけ要望	経過観察	
R4.8.25	西讃土木事務所	粟井観音寺線	ガードレール等	香川県観音寺市柞田町甲	不明	確認不可	詳細不明
R4.8.25	小豆総合事務所	寒霞溪公園線	路面	小豆郡小豆島町 星が城園地入り口付近	木が散乱している	対応完了	
R4.8.25	小豆総合事務所	橘大角坂手港線	側溝、その他	小豆郡小豆島町坂手	側溝のつまり	対応完了	
R4.8.25	小豆総合事務所	橘大角坂手港線	側溝、その他	小豆郡小豆島町坂手	安全対策	対応完了	
R4.8.28	高松土木事務所	不明	路面	高松牟礼町	不明	確認不可	詳細不明
R4.8.28	高松土木事務所	岩崎高松線	側溝、その他	高松市太田上町	歩道改良	経過観察	
R4.8.28	中讃土木事務所	善通寺府中線	側溝、その他	香川県善通寺市原田町	水路との段差	対応完了	
R4.8.31	高松土木事務所	太田上町志度線	側溝、その他	高松市太田上町	不明	確認不可	詳細不明