

香川県道路異常通報システム通報一覧

令和7年2月 受付分

香川県への 通報件数	県管理施設に 関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	確認不可	その他
21	14	10	2	2	0	0	7

【対応状況について】	
対応完了	・・・対応が完了しています。
対応予定	・・・対応予定です。
経過観察	・・・早急な対応の必要はなく経過観察としています。
対応検討中	・・・経過観察も含めて今後の対応を検討しています。
確認不可	・・・写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。
その他	・・・香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

- ・本システムでいただいた不具合に関する通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。（不具合に関する通報以外も含みます）

受信日	事務所	路線名	不具合の内容	場所	内容	対応状況	備考
R7.2.1	西讃土木事務所	善通寺大野原線	草や木	三豊市高瀬町下麻	倒竹	対応完了	
R7.2.2	長尾土木事務所	富田西鴨庄線	路面	さぬき市鴨部	ポットホール	対応完了	
R7.2.2	長尾土木事務所	高松長尾大内線	路面	さぬき市寒川町石田東	舗装の剥がれ	対応完了	
R7.2.3	高松土木事務所	高松長尾大内線	側溝、その他	高松市春日町	目地材飛出し、擁壁漏水等	対応予定	
R7.2.7	小豆総合事務所	三都港平木線	ガードレール等	小豆郡小豆島町蒲野	防護柵劣化	対応予定	
R7.2.9	中讃土木事務所	坂出港線	側溝、その他	坂出市青葉町	グレーチングの浮き	対応完了	
R7.2.11	長尾土木事務所	石田東志度線	路面	さぬき市志度	ポットホール	対応完了	
R7.2.14	長尾土木事務所	石田東志度線	路面	さぬき市志度	ポットホール	対応完了	
R7.2.14	中讃土木事務所	善通寺府中線	路面	坂出市府中町	動物死骸処理	対応完了	
R7.2.15	西讃土木事務所	丸亀詫間豊浜線	路面	三豊市仁尾町仁尾	漏水(亀裂)の疑い	対応完了	
R7.2.15	長尾土木事務所	富田中津田線	路面	さぬき市大川町富田中	ポットホール、路面のひびわれ	経過観察	
R7.2.16	小豆総合事務所	国道436号	側溝、その他	小豆郡土庄町	側溝の損傷	経過観察	
R7.2.17	西讃土木事務所	宮尾高瀬線	草や木	三豊市三野町大見甲	倒竹	対応完了	
R7.2.18	高松土木事務所	三木牟礼線	路面	高松市牟礼町原	路面の凹凸等	対応完了	