

# 香川県道路異常通報システム通報一覧

令和7年5月 受付分

香川県への 通報件数	県管理施設に 関するもの						その他
		対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	確認不可	
35	22	16	4	2	0	0	13

【対応状況について】	
対応完了	…対応が完了しています。
対応予定	…対応予定です。
経過観察	…早急な対応の必要はなく経過観察としています。
対応検討中	…経過観察も含めて今後の対応を検討しています。
確認不可	…写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。
その他	…香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

・本システムでいただいた不具合に関する通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。  
 ・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。(不具合に関する通報以外も含まれます)

受信日	事務所	路線名	不具合の内容	場所	内容	対応状況	備考
R7.5.4	西讃土木事務所	丸亀詫間豊浜線	草や木	三豊市詫間町詫間	草木によるカーブミラーの視認性不足	対応完了	
R7.5.7	中讃土木事務所	林田府中線	路面	坂出市林田町	ポットホール	対応完了	
R7.5.7	小豆総合事務所	上庄池田線	路面	小豆郡土庄町肥土山	道路陥没	対応完了	
R7.5.9	高松土木事務所	高松香川線	路面	高松市栗林町1丁目	舗装のへこみ	対応完了	
R7.5.12	中讃土木事務所	丸亀詫間豊浜線	草や木	仲多度郡多度津町	草繁茂	対応完了	
R7.5.12	中讃土木事務所	林田府中線	路面	坂出市林田町	ポットホール	対応完了	
R7.5.14	高松土木事務所	高松香川線	路面	高松市太田上町	舗装の劣化	経過観察	
R7.5.15	高松土木事務所	塩江屋島西線	側溝、その他	高松市亀田町	照明灯屋間点灯	対応予定	
R7.5.15	高松土木事務所	国分寺太田上町線	ガードレール等	高松市檀紙町	デリネーター破損	対応予定	
R7.5.15	高松土木事務所	高松香川線	側溝、その他	高松市太田上町	歩道整備、舗装修繕要望	経過観察	
R7.5.17	中讃土木事務所	造田滝宮線	草や木	綾歌郡綾川町滝宮	樹木繁茂	対応完了	
R7.5.18	中讃土木事務所	善通寺府中線	路面	丸亀市三条町	ポットホール	対応完了	
R7.5.19	中讃土木事務所	綾歌綾川線	草や木	綾歌郡綾川町北	樹木繁茂	対応完了	
R7.5.21	長尾土木事務所	石田東志度線	路面	さぬき市寒川町石田東	ポットホール	対応完了	
R7.5.21	西讃土木事務所	国道377号	側溝、その他	観音寺市大野原町丸井	標識板の劣化	対応予定	
R7.5.23	高松土木事務所	檀紙鶴市線	路面	高松市中間町	舗装の劣化	対応予定	
R7.5.23	中讃土木事務所	国道438号	側溝、その他	仲多度郡まんのう町川東、勝浦	側溝の詰まり	対応完了	
R7.5.24	中讃土木事務所	善通寺府中線	路面	丸亀市三条町	ポットホール	対応完了	
R7.5.27	長尾土木事務所	志度小田津田線	草や木	さぬき市鴨庄	草の繁茂	対応完了	
R7.5.28	長尾土木事務所	志度小田津田線	路面	さぬき市鴨庄	横断歩道の視認性不足	対応完了	警察へ報告
R7.5.31	中讃土木事務所	高松善通寺線	路面	善通寺市原田町	歩道舗装の穴	対応完了	
R7.5.31	小豆総合事務所	上庄池田線	側溝、その他	小豆郡小豆島町中山	側溝の詰まり	対応完了	