

令和7年6月 受付分

【対応状況について】	
対応完了	・・・対応が完了しています。
対応予定	・・・対応予定です。
経過観察	・・・早急な対応の必要はなく経過観察としています。
対応検討中	・・・経過観察も含めて今後の対応を検討しています。
確認不可	・・・写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。
その他	・・・香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

- ・本システムでいただいた不具合に関する通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。
・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。(不具合に関する通報以外にも含みます)

受信日	事務所	路線名	不具合の内容	場所	内容	対応状況	備考
R7.6.3	高松土木事務所	中徳三谷高松線	路面	高松市林町	歩道の水たまり	対応予定	
R7.6.4	高松土木事務所	高松香川線	草や木	高松市仏生山町	草木の繁茂	対応予定	
R7.6.5	小豆総合事務所	上庄池田線	草や木	小豆郡土庄町測崎	排水柵の草の繁茂	対応予定	
R7.6.10	高松土木事務所	牟礼中新線	路面	高松市木太町	わだちによる水たまり	対応完了	
R7.6.11	高松土木事務所	川東高松線	ガードレール等	高松市宮脇町2丁目	デリネータの破損	対応予定	事故対応予定
R7.6.11	中讃土木事務所	川津丸亀線	路面	丸亀市福島町	ポットホール	対応完了	
R7.6.11	西讃土木事務所	宮尾高瀬線	草や木	三豊市三野町大見	草木の繁茂	対応完了	
R7.6.12	長尾土木事務所	大串志度線	路面	さぬき市志度	舗装ひび割れ	対応予定	
R7.6.16	高松土木事務所	高松長尾大内線	路面	高松市春日町	水たまり	経過観察	
R7.6.18	高松土木事務所	高松志度線	草や木	高松市上之町	植栽の繁茂	対応完了	
R7.6.19	中讃土木事務所	丸亀詫間豊浜線	ガードレール等	丸亀市津森町	ポールコーンの破損	対応予定	
R7.6.23	中讃土木事務所	飯野宇多津線	路面	丸亀市飯野町東分	ポットホール	対応完了	
R7.6.23	西讃土木事務所	紫雲出山線	草や木	三豊市詫間町香田	木の垂れ下り	対応予定	
R7.6.26	中讃土木事務所	岡田善通寺線	路面	丸亀市綾歌町岡田西	ポットホール	経過観察	応急対応済
R7.6.27	西讃土木事務所	紫雲出山線	草や木	三豊市詫間町詫間	木の垂れ下り	対応予定	
R7.6.28	高松土木事務所	高松香川線	路面	高松市太田上町	側溝修繕	経過観察	