香川県道路異常通報システム通報一覧

令和7年9月 受付分

香川県への 通報件数	県管理施設に 関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	確認不可	その他
27	13	6	2	3	2	0	14

【対応状況について】

対応完了・・・・対応が完了しています。

対応予定 ・・・対応予定です。

経過観察・・・・早急な対応の必要はなく経過観察としています。 対応検討中・・・経過観察も含めて今後の対応を検討しています。 確認不可 ・・・写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。

その他 ・・・・香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

- ・本システムでいただいた不具合に関する通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。(不具合に関する通報以外も含みます)

受信日	事務所	路線名	不具合の内容	場所	内容	対応状況	備考
R7.9.1	中讃土木事務所	多度津丸亀線	草や木	仲多度郡多度津町南鴨	街路樹繁茂	対応完了	
R7.9.4	高松土木事務所	中徳三谷高松線	路面	高松市林町	水たまり	経過観察	
R7.9.8	小豆総合事務所	国道436号	側溝、その他	小豆郡小豆島町西村	フェンスの塗装剥がれ	経過観察	
R7.9.9	中讃土木事務所	善通寺多度津線	路面	仲多度郡多度津町桜川	舗装の劣化	対応予定	
R7.9.12	中讃土木事務所	丸亀詫間豊浜線	路面	丸亀市土器町西	舗装の劣化	経過観察	
R7.9.13	長尾土木事務所	志度山川線	草や木	さぬき市多和助光東	枝の垂れ下り	対応完了	
R7.9.13	高松土木事務所	屋島公園線	草や木	高松市屋島東町	倒木	対応完了	
R7.9.13	中讃土木事務所	三木綾川線	路面	綾歌郡綾川町畑田	ポットホール	対応完了	
R7.9.23	中讃土木事務所	坂出港線	路面	坂出市青葉町	インターロッキングの浮き	対応完了	
R7.9.27	高松土木事務所	勅使室新線	路面	高松市松並町	路面標示	対応検討中	
R7.9.27	中讃土木事務所	大屋冨築港宇多津線	草や木	坂出市御供所町	中央分離帯の草繁茂	対応予定	
R7.9.29	高松土木事務所	高松牟礼線	草や木	高松市牟礼町大町	枝の垂れ下り	対応検討中	
R7.9.29	高松土木事務所	八栗原線	草や木	高松市牟礼町大町	倒木	対応完了	