香川県道路異常通報システム通報一覧

令和7年10月 受付分

香川県への 通報件数	県管理施設に 関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	確認不可	その他
20	12	6	2	4	0	0	8

【対応状況について】

対応完了 ·・・対応が完了しています。

対応予定 ・・・対応予定です。

経過観察 ・・・早急な対応の必要はなく経過観察としています。 対応検討中・・・・経過観察も含めて今後の対応を検討しています。 確認不可 ・・・写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。

その他 ・・・・香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

- ・本システムでいただいた不具合に関する通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。(不具合に関する通報以外も含みます)

受信日	事務所	路線名	不具合の内容	場所	内容	対応状況	備考
R7.10.2	高松土木事務所	高松香川線	側溝、その他	高松市太田上町	縁石ペイント経年劣化	経過観察	
R7.10.11	中讃土木事務所	高松善通寺線	路面	丸亀市土器町東	舗装の痛み	経過観察	
R7.10.13	中讃土木事務所	高松善通寺線	側溝、その他	丸亀市土器町東	照明灯不点灯	対応完了	
R7.10.13	中讃土木事務所	高松善通寺線	側溝、その他	綾歌郡宇多津町浜八番丁	照明灯不点灯	対応完了	
R7.10.17	中讃土木事務所	大久保田の上線	側溝、その他	仲多度郡多度津町高見	落石	経過観察	落石除去済
R7.10.20	高松土木事務所	円座香南線	草や木	高松市西山崎町	草繁茂	対応予定	
R7.10.21	中讃土木事務所	大麻琴平買田線	路面	仲多度郡琴平町	オイル漏れ	対応完了	
R7.10.22	西讃土木事務所	観音寺池田線	路面	観音寺市流岡町	路面の凹み	対応予定	
R7.10.26	高松土木事務所	高松王越坂出線	側溝、その他	高松市中山町	照明灯不点灯	対応完了	
R7.10.27	中讃土木事務所	丸亀詫間豊浜線	側溝、その他	仲多度郡多度津町見立	落下物	対応完了	
R7.10.29	中讃土木事務所	丸亀三好線	側溝、その他	仲多度郡まんのう町七箇	照明灯不点灯	対応完了	
R7.10.30	中讃土木事務所	多度津丸亀線	草や木	仲多度郡多度津町葛原	草繁茂	経過観察	