香川県道路異常通報システム通報一覧

令和8年4月　受付分

香川県への通報件数	県管理施設に関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	確認不可	その他
29	17	8	7	2	0	0	12

【対応状況について】
対応完了　　・・・対応が完了しています。
対応予定　　・・・対応予定です。
経過観察　　・・・早急な対応の必要はなく経過観察としています。
対応検討中　・・・経過観察も含めて今後の対応を検討しています。
確認不可　　・・・写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。
その他　　・・・香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

・本システムでいただいた不具合に関する通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。
・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。（不具合に関する通報以外も含みます）

受信日	事務所	路線名	不具合の内容	場所	内容	対応状況	備考
R8.4.2	高松土木事務所	高松善通寺線	路面	高松市番町5丁目	水たまり	対応完了	
R8.4.2	高松土木事務所	中徳三谷高松線	路面	高松市三谷町	ガラス散乱	対応完了	
R8.4.4	中讃土木事務所	丸亀詫間豊浜線	側溝、その他	丸亀市今津町	歩道占用	対応完了	
R8.4.5	高松土木事務所	岩崎高松線	側溝、その他	高松市太田上町	側溝の蓋がけ要望	経過観察	
R8.4.8	西讃土木事務所	観音寺佐野線	側溝、その他	観音寺市栄町2丁目	照明灯不点灯	対応予定	
R8.4.9	長尾土木事務所	大串志度線	側溝、その他	さぬき市鴨庄	道路施設の夜間対応	対応予定	
R8.4.10	高松土木事務所	高松善通寺線	路面	高松市番町5丁目	水たまり	対応完了	
R8.4.13	西讃土木事務所	観音寺池田線	ガードレール等	観音寺市本大町	ガードレール基礎の剝離	対応完了	
R8.4.16	高松土木事務所	高松志度線	路面	高松市牟礼町大町	舗装のひび割れ	経過観察	
R8.4.17	小豆総合事務所	上庄池田線	ガードレール等	小豆郡小豆島町中山	ポールコーン破損	対応予定	
R8.4.22	高松土木事務所	三木国分寺線	草や木	高松市中間町	草繁茂	対応完了	
R8.4.23	高松土木事務所	中徳三谷高松線	路面	高松市林町	水たまり	対応予定	
R8.4.23	高松土木事務所	高松香川線	路面	高松市太田上町	区画線視認性不足、草繁茂	対応完了	
R8.4.27	長尾土木事務所	大串鴨部線	側溝、その他	さぬき市小田	側溝のつまり	対応予定	
R8.4.27	中讃土木事務所	綾歌綾川線	路面	綾歌郡綾川町山田下	ポットホール	対応完了	
R8.4.28	高松土木事務所	高松香川線	側溝、その他	高松市太田上町	側溝蓋破損	対応予定	
R8.4.30	小豆総合事務所	橘大角坂手港線	側溝、その他	小豆郡小豆島町坂手	側溝のつまり	対応予定	