

香川県道路異常通報システム通報一覧

令和8年6月 受付分

香川県への 通報件数	県管理施設に 関するもの						その他
		対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	確認不可	
43	25	13	7	3	2	0	18

【対応状況について】	
対応完了	…対応が完了しています。
対応予定	…対応予定です。
経過観察	…早急な対応の必要はなく経過観察としています。
対応検討中	…経過観察も含めて今後の対応を検討しています。
確認不可	…写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。
その他	…香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

・本システムでいただいた不具合に関する通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。
・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。（不具合に関する通報以外も含みます）

受信日	事務所	路線名	不具合の内容	場所	内容	対応状況	備考
R8.6.2	西讃土木事務所	宮尾高瀬線	草や木	三豊市三野町大見	草木の繁茂	対応完了	
R8.6.2	西讃土木事務所	観音寺港観音寺停車場線	ガードレール等	観音寺市栄町2丁目	照明灯不点灯	対応完了	
R8.6.3	中讃土木事務所	鴨川停車場五色台線	草や木	坂出市高屋町	木の繁茂	対応完了	
R8.6.3	小豆総合事務所	屋形崎小江渚崎線	ガードレール等	小豆郡土庄町小江	カーブミラー倒壊	対応完了	
R8.6.6	西讃土木事務所	大野原川之江線	ガードレール等	観音寺市大野原町田野々	照明灯不点灯	対応完了	
R8.6.6	西讃土木事務所	丸井萩原豊浜線	ガードレール等	観音寺市大野原町福田原	照明灯不点灯	対応完了	
R8.6.8	中讃土木事務所	多度津丸亀線	草や木	仲多度郡多度津町南鴨	草木の繁茂	対応完了	
R8.6.8	中讃土木事務所	国道377号	路面	綾歌郡綾川町羽床上	舗装のわだち	対応予定	
R8.6.9	高松土木事務所	高松志度線	路面	高松市牟礼町大町	ポットホール	対応完了	
R8.6.10	高松土木事務所	高松東港線	路面	高松市朝日町5丁目	水たまり	経過観察	
R8.6.11	高松土木事務所	川東高松線	側溝、その他	高松市宮脇町2丁目	グレーチング蓋の音鳴り	対応検討中	
R8.6.14	高松土木事務所	中徳三谷高松線	側溝、その他	高松市伏石町	バリアフリー化要望	経過観察	
R8.6.15	高松土木事務所	高松東港線	側溝、その他	高松市福岡町4丁目	路肩の支障物	対応予定	
R8.6.15	西讃土木事務所	詫間琴平線	路面	三豊市高瀬町佐股	ポットホール	対応完了	
R8.6.16	高松土木事務所	屋島停車場屋島公園線	側溝、その他	高松市屋島西町	路肩の段差	対応予定	
R8.6.17	高松土木事務所	高松王越坂出線	路面	高松市香西本町	ポットホール	対応予定	
R8.6.18	中讃土木事務所	善通寺府中線	路面	善通寺市金蔵寺町	舗装のひび割れ	対応検討中	
R8.6.21	高松土木事務所	高松志度線	路面	高松市春日町	路面表示要望	経過観察	
R8.6.21	中讃土木事務所	飯野宇多津線	路面	丸亀市飯野町東分	舗装の剥がれ	対応完了	
R8.6.25	中讃土木事務所	丸亀詫間豊浜線	路面	丸亀市城西町2丁目	舗装の剥がれ	対応完了	
R8.6.25	西讃土木事務所	羽方豊中線	草や木	三豊市高瀬町羽方	草の繁茂	対応予定	
R8.6.27	高松土木事務所	高松牟礼線	側溝、その他	高松市牟礼町大町	側溝清掃	対応完了	
R8.6.28	中讃土木事務所	綾川国分寺線	路面	綾歌郡綾川町陶	舗装の剥がれ等	対応予定	
R8.6.28	中讃土木事務所	綾川国分寺線	路面	綾歌郡綾川町萱原	舗装の剥がれ等	対応予定	
R8.6.28	西讃土木事務所	国道377号	路面	三豊市山本町神田	ポットホール	対応完了	