

香川県道路異常通報システム通報一覧

令和8年9月 受付分

香川県への 通報件数	県管理施設に 関するもの						その他
		対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	確認不可	
32	19	13	3	1	0	2	13

【対応状況について】	
対応完了	・・・対応が完了しています。
対応予定	・・・対応予定です。
経過観察	・・・早急な対応の必要はなく経過観察としています。
対応検討中	・・・経過観察も含めて今後の対応を検討しています。
確認不可	・・・写真、位置情報が無い等、確認ができませんでした。
その他	・・・香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容を提供しています。

・本システムでいただいた不具合に関する通報のうち、香川県が管理する施設に関するものを掲載しています。
・「その他」は、香川県道路課所管ではないため、所管する管理者へ、通報内容の提供を行った件数です。（不具合に関する通報以外も含みます）

受信日	事務所	路線名	不具合の内容	場所	内容	対応状況	備考
R8.9.1	小豆総合事務所	寒霞溪公園線	草や木	小豆郡小豆島町	木枝の垂れ下がり	対応完了	
R8.9.2	高松土木事務所	高松志度線	ガードレール等	高松市高松町	照明灯不点灯	対応予定	2基のうち1基は対応済
R8.9.3	西讃土木事務所	観音寺佐野線	ガードレール等	観音寺市大野原町大野原	照明灯不点灯	対応完了	
R8.9.7	高松土木事務所	屋島停車場屋島公園線	側溝、その他	高松市屋島西町	動物の死骸	対応完了	
R8.9.7	中讃土木事務所	造田滝宮線	路面	綾歌郡綾川町萱原	ポットホール	対応完了	
R8.9.7	小豆総合事務所	土庄神懸線	側溝、その他	小豆郡土庄町肥土山	落石	対応完了	
R8.9.9	高松土木事務所	八栗原線	側溝、その他	高松市牟礼町大町	側溝不具合	対応完了	
R8.9.9	中讃土木事務所	善通寺多度津線	路面	善通寺市金蔵寺町	舗装の劣化	経過観察	
R8.9.12	西讃土木事務所	栗井観音寺線	ガードレール等	観音寺市杵田町甲	照明灯不点灯	対応完了	
R8.9.14	西讃土木事務所	神田高瀬線	ガードレール等	三豊市高瀬町上高瀬	照明灯不点灯	対応完了	
R8.9.17	高松土木事務所	国分寺中通線	路面	高松市国分寺町福家	ポットホール	対応完了	
R8.9.21	高松土木事務所	国分寺中通線	側溝、その他	高松市国分寺町福家	落下物	対応完了	
R8.9.24	中讃土木事務所	多度津丸亀線	側溝、その他	仲多度郡多度津町葛原	その他	確認不可	
R8.9.25	長尾土木事務所	中村落合線	ガードレール等	東かがわ市松崎	ポールコーン破損	対応予定	
R8.9.26	高松土木事務所	臨港道路	路面	高松市香西本町	その他	確認不可	
R8.9.28	高松土木事務所	牟礼中新線	路面	高松市木太町	路面のくぼみ	対応予定	
R8.9.28	西讃土木事務所	栗井観音寺線	側溝、その他	観音寺市木之郷町	動物の死骸	対応完了	
R8.9.28	西讃土木事務所	紫雲上山線	路面	三豊市詫間町詫間	ポットホール	対応完了	
R8.9.29	西讃土木事務所	丸亀詫間豊浜線	路面	三豊市詫間町松崎	ポットホール	対応完了	