

さぬき空港公園における樹木の倒木について

さぬき空港公園において、樹木(メタセコイア)の倒木が発生しました。

1. 発生日時

令和8年5月1日(金)15:10、同公園の指定管理者が倒木を確認した。

2. 発生場所

高松市香南町由佐 さぬき空港公園 グラススキー場付近 (別添位置図のとおり)

3. 倒木の概要

対象樹木 メタセコイア

被害状況 人的被害・確認されていない。

物的被害・さぬき空港公園のフェンスが一部破損

原因 当日の強風、前日の降雨による地盤の緩み(推定)

4. 対応

15:25 から指定管理者が倒木の細断・撤去作業を開始し、15:45 に完了した。

撤去前



撤去後

